

قوائم كميات مستحسن جاري ٢

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	حزمة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	ملاحظات
١	تواجد متخصص في نظم المعلومات في بوابة دهشور أو الفيوم (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوي الأول من أعمال الصيانة	عدد	٣٦,٠٠	
٢	تواجد مهندسين من الشركة المتخصصة في صيانة أجهزة (ذراع فتح وغلق الحارات أو UPS أو Stabilizer أو منظومة الكاميرات أو المولد الكهربائي أو شاشات الحارات أو قارئ الملصق التعريفي) في بوابة دهشور أو الفيوم (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوي الأول من أعمال الصيانة ومراجعة عمل الجهاز العاطل للتأكد من عمله بكفاءة وتحديد العطل (إن وجد) وعمل تقرير ومقايضة بأعمال الإصلاح المطلوبة.	عدد	١٣,٠٠	
٣	تواجد متخصص في نظم المعلومات في بوابة المنيا (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوي الأول من أعمال الصيانة	عدد	٣,٠٠	
٤	تواجد مهندسين من الشركة المتخصصة في صيانة أجهزة (ذراع فتح وغلق الحارات أو UPS أو Stabilizer أو منظومة الكاميرات أو المولد الكهربائي أو شاشات الحارات أو قارئ الملصق التعريفي) في بوابة المنيا (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوي الأول من أعمال الصيانة ومراجعة عمل الجهاز العاطل للتأكد من عمله بكفاءة وتحديد العطل (إن وجد) وعمل تقرير ومقايضة بأعمال الإصلاح المطلوبة.	عدد	٢,٠٠	
٥	بالعدد توريد رأس الطباعة (head printer) خاص بالطابعات والسعر يشمل الفك والتركيب والتشغيل والاختبار.	عدد	٢٢,٠٠	
٦	بالعدد توريد الـ Cutter الخاصة بالطباعة	عدد	٧,٠٠	
٧	بالعدد توريد الجسم البلاستيك الخاص بالطباعة والسعر يشمل الفك والتركيب والتشغيل والاختبار.	عدد	٢,٠٠	
٨	توريد وتركيب كابل شاشة HDMI	عدد	٠,٠٠	
٨	توريد وتركيب converter كابل شاشة	عدد	٢,٠٠	
٩	توريد وتركيب وحدة التحكم في فتح البوابة (Relay).	عدد	٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد البكرة الكاوتش الخاصة بالطباعة	عدد	٠,٠٠	
١١	بالعدد إصلاح مصدر التيار الخاص بماكينه فتح وغلق الحارة والبند يشمل الفك والكشف على مكونات مصدر التيار واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.	عدد	١,٠٠	
١٢	بالعدد إصلاح مصدر التيار الخاص بقارئ الملصق التعريفي والبند يشمل الفك والكشف على مكونات مصدر التيار واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.	عدد	١,٠٠	
١٣	بالعدد إصلاح لوحة التحكم الخاصة بماكينه فتح وغلق الحارة والبند يشمل الفك والكشف على مكونات اللوحة واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.	عدد	٤,٠٠	
١٤	بالعدد إصلاح قارئ الملصق التعريفي والبند يشمل الفك والكشف على قارئ الملصق واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.	عدد	٣,٠٠	
١٥	بالعدد إصلاح الماسورة الألومنيوم طول ٣ متر الخاص بماكينه فتح وغلق الحارة والسعر يشمل الفك واللحام والدهان وإعادة التركيب.	عدد	١,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب ماسورة الألومنيوم طول ٣ متر الخاصة بماكينه فتح وغلق الحارة والسعر يشمل فك الماسورة القديمة وتصنيع ماسورة جديدة تصنع محلي والدهان وإعادة التركيب.	عدد	٠,٠٠	
١٧	بالمقطوعة استبدال اللوب الخاصة بذراع التحكم في فتح وغلق الحارات والسعر يشمل شق الخرسانة بالصاروخ وإزالة بقايا اللوب القديمة التالفة وتوريد وتركيب ٤ دوائر من سلك السويدي ١,٥ مم وإعادة التركيب بماكينه الذراع القديمة وطبقة سيلكون لتقنين فوق السلك الجديد وإعادة برمجة لوحة التحكم.	عدد	٠,٠٠	
١٨	بالمقطوعة توريد وعمل تعديل في برامج التحصيل والإشتراكات والسعر يشمل توزيع النسخة الجديدة بعد التعديل على جميع أجهزة التحصيل في محطات (المنيا - دهشور - الفيوم) مع كافة ما يلزم لنهو العمل على الوجه الأكمل طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف.	مقط	١,٠٠	
١٩	بالعدد توريد طباعة الخاصة بإيصال المداد ماركة إبيسون أو ما يماثلها.	عدد	٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مصدر التيار الخاص بماكينه فتح وغلق الحارة والبند التركيب والتشغيل والاختبار.	عدد	٠,٠٠	

جهاز الإشراف

مهندس الشركة