

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجنبيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال الذي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	حالة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنبيه	استقطاع بالجنبيه	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	تواجد متخصص في نظم المعلومات في بوابة دهبور أو الغيوم (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوى الأول من أعمال الصيانة والقيام بالأعمال الآتية: - مراجعة عمل برامج التحصيل والاشتراكات على أجهزة التحصيل وجهاز المدير بكفاءة - التأكد من من عملية الاحتفاظ بالصور ومراجعة عمل الأقراص الصلبة. - سحب الطابعات العاطلة وإرسالها إلى الصيانة. - التأكد من عمل نسخة احتياطية من قواعد البيانات - متابعة نشاط DC و EDC و التأكد من صلاحية للعمل و التأكد من التزامن المستمر بينهما. - مراجعة سلامة أجهزة التحصيل. - مراجعة السيرفر الرئيسي والتأكد من عمله بكفاءة - مراجعة الرائد والسويشات والبائس بائس والتأكد من عملها بكفاءة - جميع الأعمال السابقة لا تشمل توريد وتركيب قطع الغيار وتكون مسؤولية المهندس المتخصصة عمل تقرير ورفعها إلى جهاز الإشراف لتحديد الإجراء المطلوب تنفيذه بالإصلاح أو الاستبدال - عمل معاينة ظاهرية وعمل تقرير منبثي عن أي عطل في (دراج فتح وغلق الحارات - UPS - Stabilizer - منظومة الكاميرات - المولد الكهربائي - شاشات الحارات - قارئ الملصق التعريفي) وتسجيله في محضر المعاينة لحين دفع شركة متخصصة لمعاينة العطل وعمل المقايضة اللازمة للإصلاح	٩٠٠٠	عدد	٤٨	١٠٠	٢٧٠٠٠	٣٦٠٠٠	جاري	٣٦٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠	المهندسون والمشترون متواجدين البرنامج الزماني متواجد لا يوجد بلغت محاملات لا يوجد بلغت سيارة لا يوجد بلغت تجهيزات موقع
٢	تواجد مهندس من الشركة المتخصصة في صيانة أجهزة (دراج فتح وغلق الحارات أو UPS أو Stabilizer أو منظومة الكاميرات أو المولد الكهربائي أو شاشات الحارات أو قارئ الملصق التعريفي) في بوابة دهبور أو الغيوم (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوى الأول من أعمال الصيانة ومراجعة عمل الجهاز العاطل للتأكد من عمله بكفاءة وتحديد العطل (إن وجد) وعمل تقرير ومقايضة بأعمال الإصلاح المطلوبة.	٩٥٠٠	عدد	٢٠	٢٠٠	١١٠٠٠	١٣٠٠٠	جاري	١٢٣٥٠٠٠٠٠	١٢٣٥٠٠٠٠٠٠	
٣	تواجد متخصص في نظم المعلومات في بوابة المنيا (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوى الأول من أعمال الصيانة والقيام بالأعمال الآتية: - مراجعة عمل برامج التحصيل والاشتراكات على أجهزة التحصيل وجهاز المدير بكفاءة. - التأكد من من عملية الاحتفاظ بالصور ومراجعة عمل الأقراص الصلبة. - سحب الطابعات العاطلة وإرسالها إلى الصيانة. - التأكد من عمل نسخة احتياطية من قواعد البيانات - متابعة نشاط DC و EDC و التأكد من صلاحية للعمل و التأكد من التزامن المستمر بينهما. - مراجعة سلامة أجهزة التحصيل. - مراجعة السيرفر الرئيسي والتأكد من عمله بكفاءة - مراجعة الرائد والسويشات والبائس بائس والتأكد من عملها بكفاءة - جميع الأعمال السابقة لا تشمل توريد وتركيب قطع الغيار وتكون مسؤولية المهندس المتخصصة عمل تقرير ورفعها إلى جهاز الإشراف لتحديد الإجراء المطلوب تنفيذه بالإصلاح أو الاستبدال - عمل معاينة ظاهرية وعمل تقرير منبثي عن أي عطل في (دراج فتح وغلق الحارات - UPS - Stabilizer - منظومة الكاميرات - المولد الكهربائي - شاشات الحارات - قارئ الملصق التعريفي) وتسجيله في محضر المعاينة لحين دفع شركة متخصصة لمعاينة العطل وعمل المقايضة اللازمة للإصلاح	١٥٥٠٠	عدد	١٢	٢٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠	جاري	٤٦٥٠٠٠٠٠٠	٤٦٥٠٠٠٠٠٠٠	
٤	تواجد مهندس من الشركة المتخصصة في صيانة أجهزة (دراج فتح وغلق الحارات أو UPS أو Stabilizer أو منظومة الكاميرات أو المولد الكهربائي أو شاشات الحارات أو قارئ الملصق التعريفي) في بوابة المنيا (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوى الأول من أعمال الصيانة ومراجعة الجهاز العاطل للتأكد من عمله بكفاءة وتحديد العطل (إن وجد) وعمل تقرير ومقايضة بأعمال الإصلاح المطلوبة.	١٧٠٠٠	عدد	١٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٣٤٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي حتى صفحة رقم ١											
									٥٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٥٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠	

مهندس الشركة
م / محمود فتحي

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات
م / حاتم زكريا حافظ

إدارة الطرق السريعة
م / أحمد سمير

المشرف على إدارة المعلومات
م / عيبر عبد العزيز محمد

مدير إدارة المعلومات
م / محمد صابر الجاوي

رئيس الإدارة المركزية للطرق السريعة ومحطات التوازن
م / حاتم تريبير

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار الإعمال الذي تمت حتى الآن	مقدار الإعمال الذي تمت حتى الآن	حالة الإعمال التي انتهت	حالة الإعمال التي انتهت	ملاحظات
٥	بالعد توريد رأس الصاعدة (head printer) خاص بالعدادات والسعر يشمل الفك والتركيب والتشغيل والإختبار	٧٠٠٠	عدد	٤٠	١٦٠٠٠	جاري	١٥٤٠٠٠٠٠٠	ملاحظات
٦	بالعد توريد آلة Cutter الخاصة بالعدادات	٦٥٠٠	عدد	٣٠	٦٠٠٠	جاري	١٥٥٠٠٠٠٠٠٠	
٧	بالعد توريد الجسر الإلكتروني الخاص بالعدادات والسعر يشمل الفك والتركيب والتشغيل والإختبار	٢٣٠٠	عدد	١٥	٢٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
٨	توريد وتركيب كابل شاشة HDMI	٥٥٠	عدد	٢٠	٢٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
٩	توريد وتركيب converter كابل شاشة	٥٥٠	عدد	١٠	٢٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
٩	توريد وتركيب وحدة التحكم في فتح الباب (Relay)	٥٨٠٠	عدد	٣٥	٢٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠	بالعد توريد البكرة لتكوير الحصة بالعدادات	٥٦٠٠	عدد	٥	٢٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
١١	بالعد إصلاح مصدر التيار الخاص بماتية فتح وغلق الحارة والسعر يشمل الفك والتكليف على مكونات مصدر التيار واستبدال قطع العبر التابعة وإعادة التركيب والتشغيل والإختبار	٥٥٠٠	عدد	١٥	١٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٢	بالعد إصلاح مصدر التيار الخاص بطارق المنطق الترميزي والسعر يشمل الفك والتكليف على مكونات مصدر التيار واستبدال قطع العبر التابعة وإعادة التركيب والتشغيل والإختبار	٣٠٠٠	عدد	١٦	١٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٣	بالعد إصلاح بكرة التحكم الخاصة بماتية فتح وغلق الحارة والسعر يشمل الفك والتكليف على مكونات البكرة واستبدال قطع العبر التابعة وإعادة التركيب والتشغيل والإختبار	١٧٠٠٠	عدد	٥	٣٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٤	بالعد إصلاح فرق المنطق الترميزي والسعر يشمل الفك والتكليف على فرق المنطق واستبدال قطع العبر التابعة وإعادة التركيب والتشغيل والإختبار	١٤٠٠٠	عدد	١٠	٢٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٥	بالعد إصلاح المسيرة الأوتوميوم صول ٣ متر الخاص بماتية فتح وغلق الحارة والسعر يشمل الفك واللحام والدهان وإعادة التركيب	٦٠٠٠	عدد	٢٥	١٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٦	بالعد توريد وتركيب مسيرة الأوتوميوم صول ٣ متر الخاص بماتية فتح وغلق الحارة والسعر يشمل الفك والمسيرة القديمة وتصنيع مسيرة جديدة وتصنيع محلي والدهان وإعادة التركيب	٢٣٠٠٠	عدد	٢	٢٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٧	بالعد توريد استبدال القاب الخاصة بدارج التحكم في فتح وغلق الحارات والسعر يشمل شق الحراسة بالصراوح وإزالة بقايا القاب القديمة المتلفة وتوريد وتركيب ٤ بوابر من ملك السويدي ١,٥ متر وإعادة التركيب بماتية الدراج القديمة وصيانة سلكون لتفعل فوق السلك الجديد وإعادة برمجة لوحة التحكم	١٢٥٠٠	عدد	٥	٢٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٨	بالعد توريد وعمل تعديل في برنامج التحصيل والإشارات والسعر يشمل توزيع النسخة الجديدة بعد التشغيل على جميع أجهزة التحصيل في محطات (المنيا - دهنين - اليوم) مع كافة ما يلزم لبدء العمل على الوجه الأمثل طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف	٨٠٠٠٠	مقطع	٢	٢٠٠٠	جاري	٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٩	بالعد توريد طباعة الحصة بيلصام السداد ماركه إيسون أو ما يمثليها	١١٥٠٠	عدد	٨	٢٠٠٠	جاري	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
٢٠	بالعد توريد وتركيب مصدر التيار الخاص بماتية فتح وغلق الحارة والسعر يشمل الفك والتشغيل والإختبار	٥٥٠٠٠	عدد	٢	٢٠٠٠	جاري	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي حتى صفحة رقم ٢								

مدير عام إدارة المعلومات

م/ محمد صابر الباجوري

المشرف على إدارة المعلومات

م/ غير عبد العزيز محمد

إدارة الطرق لشريعة

م/ أحمد مجير

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/ حاتم إكرام حاتم

مهندس الشركة

م/ محمود شمس

رئيس الإدارة المركزية للطرق والجسور ومحطات الموازن

