



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السابعة - أسبوط

مستخلص رقم (2) ختامي عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة أسبوط

المعقد رقم (2025/2024/302) بتاريخ 2024/09/24

تنفيذ شركة : سبب للخدمات الحديثة

من بدء العمل الي 2024/11/5

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة بالجدية	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الذي تمت خلال المدة	اجملي مقدار العمل حتى الان	جاري / تمهي	جدة مقدار الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع / حجب	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
2	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكرليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10سم والخابور بطول 5سم وقطره عند القاعدة 17سم وقطره عند التاجية 15سم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل اندي (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشرح عداست بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس 7*1.5سم من اتجاهين ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس لتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهوض العمل.	90	عدد	0	1800	1,800.00		162,000.00	0.00	162,000.00	- تراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الأرصاد والتخيلير والآلة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - تراعي خصم ما جاء بمحضر الاستلام الإبدائي الخاص بالأعمال المنفذة.
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض 20سم أو 15سم وبمسك 8م وبعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية 1989:3262:IBS يكون نسبة أكسيد البريطاني 20% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والمادة الخارجية 10% والنسبة الخارجة 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المانعة للتآكل 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجة 10% والنسبة المتبقية	240	م.ط	750	515	1,265.00		303,600.00	0.00	303,600.00	
5	أعمال تخطيط الطرق بالبوليات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5م وذلك تخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20سم أو 15سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية 1989:3262:BS أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المانعة للتآكل 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجة 10% والنسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	498.00	2م	7500	1,474.23	8,974.23		4,469,166.54	0.00	4,469,166.54	
الإجمالي (أربع ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وستة وستون جنيه مصري وأربعة وخمسون قرشاً لا غير)											

الهيئة

تجريباً في : 2024/12/10

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

الشركة المنفذة

١٠ زخمصن كمال

١٠ عروص ص ١٠٠



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)

المهندس /

اسلام محمد فوزي

اسلام محمد فوزي

الحمد لله

[illegible]

29827710.
2910.-1

السفلى

✓✓✓✓✓
✓✓✓✓✓

5/2/06
Lp, z, p

تأليف: رياض السبيل
١١/١١/٢٠١٣

۱۳۰۲ / ۱۳۰۳
احمد رضا خان

W. W. Conroy, Jr.

افام الوف

1127-10703

السيرة ٢٣٠٥٠٠ ٨٢٤

1-2-3

29/11/21

~~2
X
C
D.
O

O
Y~~

~~2/1/2~~ 2

~~10/11~~

2000

~~2011/12/15~~

~~الاستاذة / د. ن. ز. ن.~~


~~012422015207~~

13.

۱۰۰

A hand-drawn diagram of a triangle with a vertical line passing through it. The line is labeled with '1' on the left and '2' on the right. The triangle is labeled with '1' on the left and '2' on the right.

2012

[illegible][illegible]