

ملاحظات	قيمة الاعمال	جارى ام مكتمل	جانب	استقطاع	قيمة الأعمال التي تمت الى الان	جانب	جانب	جانب	مقدار العمل السابق	مقدار العمل السابق	مقدار العمل السابق	القيمة	الوحدة	كمية التكلفة	نوع العمل	رقم البند
المرحلات متواجده	٢٢٣٨٥٠٠٠٠		جانب		٢٢٣٨٥٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	٨٨٠٠٠٠	٨٨٠٠٠٠	٨٨٠٠٠٠	٢٠,٣٥	م	١١٠٠٠٠	بسطر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المشتملة والزاحفة	1
مدير المشروع متواجد	٢٣٨٥١٥٢,٠٠		جانب		٢٣٨٥١٥٢,٠٠	٣٣٨٨٠	٣٣٨٨٠	٣٣٨٨٠	٣٣٨٨٠	٣٣٨٨٠	٣٣٨٨٠	٧٠,٤٠	م	٤٨٠٠٠	بسطر المسطح اعمال إنشاء طبقة اساس مبيت بنظام FDR بسك 25سم	2
فريق العمل متواجدين	١٣٥٦٤١٠,٠٠		جانب		١٣٥٦٤١٠,٠٠	٢٠٩٠٠	٢٠٩٠٠	٢٠٩٠٠	٢٠٩٠٠	٢٠٩٠٠	٢٠٩٠٠	٦٤,٩٠	م	٢١٥٥٠	بسطر المسطح اعمال إنشاء طبقة اساس مبيت بنظام FDR بسك 20سم	3
التقارير متواجده	١٣٧٥٠٠٠٠,٠٠		جانب		١٣٧٥٠٠٠٠,٠٠	٦٢٥	٦٢٥	٦٢٥	٦٢٥	٦٢٥	٦٢٥	٢٢,٠٠	طن	٩٠٠	بسطر المسطح اعمال توريد وافسطة بيوكسمن ريجي او مستطبي بيوكسمن	4
البرنامج الزمني متواجد	٢١٧٣٩٦٠,٠٠		جانب		٢١٧٣٩٦٠,٠٠	٥٥٦٠٠	٥٥٦٠٠	٥٥٦٠٠	٥٥٦٠٠	٥٥٦٠٠	٥٥٦٠٠	٣٩,١٠	م	٧١٠٠٠	بسطر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيوكسمن السلط منوط التطوير M.C يعحل 1,2 كم/2	5
وثائق التأمين متواجده	١٦٧٦٤٠٠٠,٠٠		جانب		١٦٧٦٤٠٠٠,٠٠	١٢٧٠٠٠	١٢٧٠٠٠	١٢٧٠٠٠	١٢٧٠٠٠	١٢٧٠٠٠	١٢٧٠٠٠	١٣,٢٠	م	١٢٧٠٠٠	بسطر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيوكسمن السلط سريع التطوير RC3000 او المستطبات الاصطناعية بسك 0.4 كم/2	6
المستلزمات والمهمات متواجده	٢١٠٤٧٤٠,٠٠		جانب		٢١٠٤٧٤٠,٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	٢١,٢٠	م	١٢٠٠٠	بسطر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الانشائية بسك 6 سم يدك	7
التقرير ضبط الجودة متواجد	٣٧٠٠٦٢٠٠,٠٠		جانب		٣٧٠٠٦٢٠٠,٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	٢٠,٧٠	م	١٨١٠٠٠	بسطر المسطح اعمال توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الانشائية بسك ٤سم يدك	8
المعدات متواجده	٢٥٤١٠,٠٠		جانب		٢٥٤١٠,٠٠	١١	١١	١١	١١	١١	١١	٢٣,١٠	م	٢٥	بسطر المسطح اعمال توريد ومصب خرسانة علية بياجه كسر لا يقل عن 250 كم / 2م وحوى استمى 300 كم	9
	٦١١١٦,٠٠		جانب		٦١١١٦,٠٠	٩٢٦٠٠	٩٢٦٠٠	٩٢٦٠٠	٩٢٦٠٠	٩٢٦٠٠	٩٢٦٠٠	٦,٦٠	م	٩٧٥٠٠	بسطر المسطح اعمال تطهير وتسوية وتعبيد الموق حسب تعليمات المهندس المشرف ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى	10
	١٨٠٠,٠٠		جانب		١٨٠٠,٠٠	٣	٣	٣	٣	٣	٣	١٠٠,٠٠	عدد	٣	بسطر تغطية او خفض غرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف - تفتيشات) طبقا لمصوب	12
	٤٣٣٥٠,٠٠		جانب		٤٣٣٥٠,٠٠	٣٢١٠٠	٣٢١٠٠	٣٢١٠٠	٣٢١٠٠	٣٢١٠٠	٣٢١٠٠	١٣٥,٠٠	م	١٨٩٠٠	بسطر المسطح توريد وتغطية الشوارع بالاشباج الجيوجريد الحراري الشروع	13
	٨٤٦٤٥,٠٠		جانب		٨٤٦٤٥,٠٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	٥٧٠	١٤٨,٥٠	م	١٥٠٠	بسطر الطرقي اعمال توريد وتزويد برغوة اسمنتية (وسط) بايعد 15/12*30*50 سم مصنوعة بطريقة الاخران الميكانيكي	15
	٤٦٦٠٥٠٠,٠٠		جانب		٤٦٦٠٥٠٠,٠٠	٣١٧٠	٣١٧٠	٣١٧٠	٣١٧٠	٣١٧٠	٣١٧٠	١٥٠,٠٠	م	٣٤٠٠٠	بسطر الطرقي اعمال سطر الرصف الاسفلتي بعمدة حديدية جديده وطبقا ل Anti fuel / rejuvenator	16
	١٧٧٥٢٥٢,٠٠		جانب		١٧٧٥٢٥٢,٠٠	٦٩٤	٦٩٤	٦٩٤	٦٩٤	٦٩٤	٦٩٤	٢,٥٥٨,٠٠	م	٧٢٥	بسطر المسطح توريد ومصب خرسانة ذات محتوى اسمنى 250 كم واجهه لا يقل عن 150 كم	17
	٢٩٧٠,٠٠		جانب		٢٩٧٠,٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	٩٩٠٠	٣	م	٣	قيمة كارتات الطبقة الرابطة	
	٥٣٤٠٠٠,٠٠		جانب		٥٣٤٠٠٠,٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	٣	م	٣	قيمة كارتات الطبقة السطحية	
	٧٠,٨٤٧,١٧٩		جانب		٧٠,٨٤٧,١٧٩	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	١٧٨٠٠٠	٣	م	٣	الإجمالي (سبون مليون وثمانمائة وسبعة واربعون الفا ومائة وتسعة وسبعون جنبها فقط لا غير)	

مدير عام الصيانة

التوقيع /

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الاولى

مهندس /

طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

التوقيع /

محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

محاسب

التوقيع /

محاسب

مدير إدارة الصيانة

التوقيع /

محاسب

مهندس الاستشارى

التوقيع /

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

التوقيع /

مهندس الهيئة



[illegible]

1-	شطب	شيك	رقم التوقيع	الكتاب المودع
2-	مصحف	البن صرف	رقم التوقيع	الكتاب المودع
3-	توقيع في سجل	البن صرف	رقم التوقيع	الكتاب المودع
4-	ولارج في كشف الموالاة رقم	رقم التوقيع وعلاوة كتاب التخليص		

تمت التحويل في رقم والتوقيع يبقى اوائقي على هذا الصلبي المقدم بيقه () () وبقى سميت المستحق الى بقلم وليس الى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل () سنة ٢٠٠٠ التوقيع