

## السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل لسيادتك طيه المستخلص جاري رقم (5)

عملية: مشروع تنفيذ شبكة الطرق الداخلية ضمن مشروع تطوير ميناء العين  
السخنة

- تنفيذ : شركة توشكا للتجارة والمقاولات

- عقد رقم 1941-2022-2023

- بقيمه : 30680000 جنيها (فقط ثلاثون مليون وستمائه وثمانون ألف جنيها لا غير )

- باجمالي : 128797608 جنيها (فقط مائه ثمانية وعشرون مليون وسبعمائه سبعة وتسعون ألف

وستمائه وثمانية جنيها لا غير )

- وذلك حتى تاريخ 12 / 9 / 2023

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بما يلزم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في 9 / 9 / 2023

مرفقات عدد ( )

- مستخلص أصل + 3 صورة
- 1 استمارة 50 ع. ح.
- حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /  
أحمد الطح  
ان

۱۰۰  
 ۱۰۱  
 ۱۰۲  
 ۱۰۳  
 ۱۰۴  
 ۱۰۵  
 ۱۰۶  
 ۱۰۷  
 ۱۰۸  
 ۱۰۹  
 ۱۱۰  
 ۱۱۱  
 ۱۱۲  
 ۱۱۳  
 ۱۱۴  
 ۱۱۵  
 ۱۱۶  
 ۱۱۷  
 ۱۱۸  
 ۱۱۹  
 ۱۲۰  
 ۱۲۱  
 ۱۲۲  
 ۱۲۳  
 ۱۲۴  
 ۱۲۵  
 ۱۲۶  
 ۱۲۷  
 ۱۲۸  
 ۱۲۹  
 ۱۳۰  
 ۱۳۱  
 ۱۳۲  
 ۱۳۳  
 ۱۳۴  
 ۱۳۵  
 ۱۳۶  
 ۱۳۷  
 ۱۳۸  
 ۱۳۹  
 ۱۴۰  
 ۱۴۱  
 ۱۴۲  
 ۱۴۳  
 ۱۴۴  
 ۱۴۵  
 ۱۴۶  
 ۱۴۷  
 ۱۴۸  
 ۱۴۹  
 ۱۵۰  
 ۱۵۱  
 ۱۵۲  
 ۱۵۳  
 ۱۵۴  
 ۱۵۵  
 ۱۵۶  
 ۱۵۷  
 ۱۵۸  
 ۱۵۹  
 ۱۶۰  
 ۱۶۱  
 ۱۶۲  
 ۱۶۳  
 ۱۶۴  
 ۱۶۵  
 ۱۶۶  
 ۱۶۷  
 ۱۶۸  
 ۱۶۹  
 ۱۷۰  
 ۱۷۱  
 ۱۷۲  
 ۱۷۳  
 ۱۷۴  
 ۱۷۵  
 ۱۷۶  
 ۱۷۷  
 ۱۷۸  
 ۱۷۹  
 ۱۸۰  
 ۱۸۱  
 ۱۸۲  
 ۱۸۳  
 ۱۸۴  
 ۱۸۵  
 ۱۸۶  
 ۱۸۷  
 ۱۸۸  
 ۱۸۹  
 ۱۹۰  
 ۱۹۱  
 ۱۹۲  
 ۱۹۳  
 ۱۹۴  
 ۱۹۵  
 ۱۹۶  
 ۱۹۷  
 ۱۹۸  
 ۱۹۹  
 ۲۰۰  
 ۲۰۱  
 ۲۰۲  
 ۲۰۳  
 ۲۰۴  
 ۲۰۵  
 ۲۰۶  
 ۲۰۷  
 ۲۰۸  
 ۲۰۹  
 ۲۱۰  
 ۲۱۱  
 ۲۱۲  
 ۲۱۳  
 ۲۱۴  
 ۲۱۵  
 ۲۱۶  
 ۲۱۷  
 ۲۱۸  
 ۲۱۹  
 ۲۲۰  
 ۲۲۱  
 ۲۲۲  
 ۲۲۳  
 ۲۲۴  
 ۲۲۵  
 ۲۲۶  
 ۲۲۷  
 ۲۲۸  
 ۲۲۹  
 ۲۳۰  
 ۲۳۱  
 ۲۳۲  
 ۲۳۳  
 ۲۳۴  
 ۲۳۵  
 ۲۳۶  
 ۲۳۷  
 ۲۳۸  
 ۲۳۹  
 ۲۴۰  
 ۲۴۱  
 ۲۴۲  
 ۲۴۳  
 ۲۴۴  
 ۲۴۵  
 ۲۴۶  
 ۲۴۷  
 ۲۴۸  
 ۲۴۹  
 ۲۵۰  
 ۲۵۱  
 ۲۵۲  
 ۲۵۳  
 ۲۵۴  
 ۲۵۵  
 ۲۵۶  
 ۲۵۷  
 ۲۵۸  
 ۲۵۹  
 ۲۶۰  
 ۲۶۱  
 ۲۶۲  
 ۲۶۳  
 ۲۶۴  
 ۲۶۵  
 ۲۶۶  
 ۲۶۷  
 ۲۶۸  
 ۲۶۹  
 ۲۷۰  
 ۲۷۱  
 ۲۷۲  
 ۲۷۳  
 ۲۷۴  
 ۲۷۵  
 ۲۷۶  
 ۲۷۷  
 ۲۷۸  
 ۲۷۹  
 ۲۸۰  
 ۲۸۱  
 ۲۸۲  
 ۲۸۳  
 ۲۸۴  
 ۲۸۵  
 ۲۸۶  
 ۲۸۷  
 ۲۸۸  
 ۲۸۹  
 ۲۹۰  
 ۲۹۱  
 ۲۹۲  
 ۲۹۳  
 ۲۹۴  
 ۲۹۵  
 ۲۹۶  
 ۲۹۷  
 ۲۹۸  
 ۲۹۹  
 ۳۰۰  
 ۳۰۱  
 ۳۰۲  
 ۳۰۳  
 ۳۰۴  
 ۳۰۵  
 ۳۰۶  
 ۳۰۷  
 ۳۰۸  
 ۳۰۹  
 ۳۱۰  
 ۳۱۱  
 ۳۱۲  
 ۳۱۳  
 ۳۱۴  
 ۳۱۵  
 ۳۱۶  
 ۳۱۷  
 ۳۱۸  
 ۳۱۹  
 ۳۲۰  
 ۳۲۱  
 ۳۲۲  
 ۳۲۳  
 ۳۲۴  
 ۳۲۵  
 ۳۲۶  
 ۳۲۷  
 ۳۲۸  
 ۳۲۹  
 ۳۳۰  
 ۳۳۱  
 ۳۳۲  
 ۳۳۳  
 ۳۳۴  
 ۳۳۵  
 ۳۳۶  
 ۳۳۷  
 ۳۳۸  
 ۳۳۹  
 ۳۴۰  
 ۳۴۱  
 ۳۴۲  
 ۳۴۳  
 ۳۴۴  
 ۳۴۵  
 ۳۴۶  
 ۳۴۷  
 ۳۴۸  
 ۳۴۹  
 ۳۵۰  
 ۳۵۱  
 ۳۵۲  
 ۳۵۳  
 ۳۵۴  
 ۳۵۵  
 ۳۵۶  
 ۳۵۷  
 ۳۵۸  
 ۳۵۹  
 ۳۶۰  
 ۳۶۱  
 ۳۶۲  
 ۳۶۳  
 ۳۶۴  
 ۳۶۵  
 ۳۶۶  
 ۳۶۷  
 ۳۶۸  
 ۳۶۹  
 ۳۷۰  
 ۳۷۱  
 ۳۷۲  
 ۳۷۳  
 ۳۷۴  
 ۳۷۵  
 ۳۷۶  
 ۳۷۷  
 ۳۷۸  
 ۳۷۹  
 ۳۸۰  
 ۳۸۱  
 ۳۸۲  
 ۳۸۳  
 ۳۸۴  
 ۳۸۵  
 ۳۸۶  
 ۳۸۷  
 ۳۸۸  
 ۳۸۹  
 ۳۹۰  
 ۳۹۱  
 ۳۹۲  
 ۳۹۳  
 ۳۹۴  
 ۳۹۵  
 ۳۹۶  
 ۳۹۷  
 ۳۹۸  
 ۳۹۹  
 ۴۰۰  
 ۴۰۱  
 ۴۰۲  
 ۴۰۳  
 ۴۰۴  
 ۴۰۵  
 ۴۰۶  
 ۴۰۷  
 ۴۰۸  
 ۴۰۹  
 ۴۱۰  
 ۴۱۱  
 ۴۱۲  
 ۴۱۳  
 ۴۱۴  
 ۴۱۵  
 ۴۱۶  
 ۴۱۷  
 ۴۱۸  
 ۴۱۹  
 ۴۲۰  
 ۴۲۱  
 ۴۲۲  
 ۴۲۳  
 ۴۲۴  
 ۴۲۵  
 ۴۲۶  
 ۴۲۷  
 ۴۲۸  
 ۴۲۹  
 ۴۳۰  
 ۴۳۱  
 ۴۳۲  
 ۴۳۳  
 ۴۳۴  
 ۴۳۵  
 ۴۳۶  
 ۴۳۷  
 ۴۳۸  
 ۴۳۹  
 ۴۴۰  
 ۴۴۱  
 ۴۴۲  
 ۴۴۳  
 ۴۴۴  
 ۴۴۵  
 ۴۴۶  
 ۴۴۷  
 ۴۴۸  
 ۴۴۹  
 ۴۵۰  
 ۴۵۱  
 ۴۵۲  
 ۴۵۳  
 ۴۵۴  
 ۴۵۵  
 ۴۵۶  
 ۴۵۷  
 ۴۵۸  
 ۴۵۹  
 ۴۶۰  
 ۴۶۱  
 ۴۶۲  
 ۴۶۳  
 ۴۶۴  
 ۴۶۵  
 ۴۶۶  
 ۴۶۷  
 ۴۶۸  
 ۴۶۹  
 ۴۷۰  
 ۴۷۱

مستند: ۱۰۰/۱۰۰/۱۰۰

قسم : المنطقة الحارة ، الوحدة : الطرق للباربي  
المعلمة المختصة في : أستاذة بوشعراي

المطالعات طبى :  
مستشفى حارثى رقم 5 لعمليه  
مستشفى (مستشفى) لعمليه  
المنطقه  
منع عقد (1941 / 2022 / 2023)  
بمصر من اجتهاده وزيد تولى صحته ومقدم لاعتماد اداريا. وصرف القمصه بمرافقه

إذن صرف على :  
شيك على البنك المركزي في :

شيفانك علی الخارج  
بسمه تعالیٰ  
صاحب الحق آو :  
شرکتہ توسیعیہ اسلامیہ پاکستان

| رقم | التاريخ | ملاحظات التواقيع | قررت |
|-----|---------|------------------|------|
|     |         | ٥٥٥٥٧٦٣          |      |

رقم ٢ : التاريخ ٢٠٢٠



تقييد في السجل برقم

(١٤) الكاتب المشرق

|                               |         |         |         |         |         |          |                |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------------|
| الاعتماد الإداري ونوع الضم    |         |         |         |         |         | نوع الضم |                |
| رقم حقل                       | رقم حقل | رقم حقل | رقم حقل | رقم حقل | رقم حقل | قرش      | جنيته          |
|                               |         |         |         |         |         |          |                |
| بيانات الاسعطاءات             |         |         |         |         |         |          | إجمالي الأضاحل |
|                               |         |         |         |         |         |          | قرش            |
|                               |         |         |         |         |         |          | جنيته          |
| عادي إضافي دمية توقيع         |         |         |         |         |         |          |                |
| قرش جنيته قرش جنيته قرش جنيته |         |         |         |         |         |          |                |
| رسم الدفعة                    |         |         |         |         |         |          |                |

## المقسم والتاريخ



و

والله اعلم

علاء الدین

٢٠١ سنة —————

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتفتايات : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البنك المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإجماع

\_\_\_\_\_ جاری \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ الإمدادات : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ الإمضاء \_\_\_\_\_

التصديق التاريخ (بشهادة) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ح » برقم \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب الموطأ بالسجل \_\_\_\_\_

روبيع في ————— سبعة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتزل صاحب  
شيك  
إذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وَكَيْلُ الْحِسَابَاتِ

مسئله ————— مسئله ۱۰۱ بمبلغ

٥٠٠٠ - ٢٠١٣، ٤٦٠١٧

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في دفتر ) رقم ٢٤٤ ( ج . ٤ ) \_\_\_\_\_ امتضاء الكاتب المنيط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

رقم: \_\_\_\_\_ إهداء الكاتب المخطوط: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

(٤) قيد في سجل

| الشيخات | تحت رقم | إمضاء : الكاتب : الموقر : |
|---------|---------|---------------------------|
|         |         |                           |

(5) أدرج في كشف الشيخات

(ب) اسقلمت

مشروع تنفيذ شبكة الطرق الداخلية ضمن مشروع تطوير ميناء العين السخنة  
( الطريق الشريانى الجنوبي رقم 1 )

بيان كميات مستخلص جارى رقم 5

| البيان                                  | بند الخرسانة   | بند MC 30      |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| رقم البند                               | 1              | 2              |
| الوحدة                                  | م <sup>2</sup> | م <sup>2</sup> |
| إجمالي المنفذ من البند                  | 123336.00      | 134532.00      |
| صافي المستحق للمستخلص الحالي            | 34648.40       | 31813.20       |
| ما تم صرفه حتى المستخلص السابق          | 88687.60       | 102718.80      |
| إجمالي الكمية التى سيتم صرفها بالمستخلص | 123336.00      | 134532.00      |

مهندس الهيئة

م /

إستشارى المالك

مدير المشروع

م / عاطف المقدم  
الطريق الشريانى  
الجنوبى  
ميناء العين السخنة  
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مدير المشروع

م / رامي سعيد أحمد

المقاول

مهندس المشروع

م / جمال عبد الناصر

جمال عبد الناصر  
Toshka Trading & Contracting

المهندس رامي زه  
لأعمال البنية التحتية  
م / رامي سعيد أحمد  
بافس ٢٩٧٠ - ٢٤٢ - ٥٥١ م ٥٥١ - ٥٥٢ - ٥٥٣

المقاول

شركة توشكا للتجارة والمقاولات

الاستشاري

المهندسون الإستشاريون الدوليون ( أ.د. / أسامة عقيل )

المالك

الهيئة العامة للطرق والكبارى

**مشروع تنفيذ شبكة الطرق الداخلية ضمن مشروع تطوير ميناء العين السخنة**  
**( الطريق الشرياني الجنوبي رقم 1 )**

**حصر الأعمال المنفذة حتى مستخلص رقم 5**

**بند رقم 1**

بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 30 سم بعد الرصف و تكون موزدة من احد الخلاطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن 60 دقيقة و لا يقل جهد الكسر بها عن 400 كجم / سم<sup>2</sup> بعد 28 يوم و لا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن 31 درجة مئوية و يتم تسليحها بألياف بولى بروبيلين فايبر بمعدل 900 جم / م<sup>3</sup> خرسانة . تتم عملية الرص باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع و على ان يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل الى 12 متر فى المرة الواحدة و تتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر و تتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة و تتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق العمالة المدربة لتشطيب السطح على الوجه الاكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها فى المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . و تتم عملية التمشيط و المعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التمشيط و تجانس رش مادة المعالجة الكيماوية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعرية و ايضا الرش بالمياه و تغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن 12 ساعة من وقت الرصف و محمل ايضا على البند جميع الفواصل ( التمدد - الانكماش الطولى و العرضى - فاصل الانشاء الطولى ) مع توريد و تركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من ( حديد , تسليح , مواسير , مواد عازلة , ..... ) و على ان يكون حديد التسليح الاملس مدهون بمادة ايبوكسية عازلة او ما يشابهها للدبولز بقطر 32 مم و طول 45 سم بتقسيت 30 سم فى الفواصل العرضية و حديد الربط فى الفاصل الطولى بقطر 16 مم و طول 75 سم بتقسيت 120 و ذلك طبقا للمواصفات الفنية و اللوحات التصميمية تتم اعمال فواصل الانكماش العرضية و الطولية فى مسافات لا تزيد عن 3.5 متر للفاصل العرضى و 4.5 متر للفاصل الطولى الا اذا تقدم المنفذ بتصميم مستند بنوطة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكى للفاصل الابتدائى بسمك 3 مم و بعمق 9 سم و توسعة الفواصل بسمك 9 مم و عمق 3 سم . و يتم ملء الفواصل بمادة حشو الفواصل ( الباك رود ) و مادة مطاطية مقاومة للوقود و الحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية و العرضية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .

| م                          | الطريق                 | الاتجاه | من محطة | إلى محطة | الطول ( م ) | العرض ( م ) | المساحة م <sup>2</sup> |
|----------------------------|------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------|------------------------|
| 1                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيمن  | 0+000   | 0+324    | 324.00      | 12          | 3888.00                |
| 2                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيمن  | 0+630   | 1+800    | 1170.00     | 12          | 14040.00               |
| 3                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيمن  | 2+043   | 4+851    | 2808.00     | 12          | 33696.00               |
| 4                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيمن  | 5+121   | 5+778    | 657.00      | 12          | 7884.00                |
| 5                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيمن  | 0+000   | 0+369    | 369.00      | 12          | 4428.00                |
| 6                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيمن  | 0+589.5 | 1+737    | 1147.50     | 12          | 13770.00               |
| 7                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيمن  | 2+007   | 4+914    | 2907.00     | 12          | 34884.00               |
| 8                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيمن  | 5+278.5 | 6+111    | 895.50      | 12          | 10746.00               |
| إجمالي المنفذ من بند رقم 1 |                        |         |         |          |             |             | 123336.00              |

مهندس الهيئة

إستشارى المالك

المقاول

مدير المشروع



مدير المشروع

مهندس المشروع

م / عاطف المقدم

م / رامى سعيد أحمد

م / جمال عبد الناصر





شركة توشكا للتجارة والمقاولات

المقاول

شركة توشكا للتجارة والمقاولات



الاستشاري

المهندسون الإستشاريون الدوليون ( أ.د. / أسامة عقيل )



المالك

الهيئة العامة للطرق والكبارى

**مشروع تنفيذ شبكة الطرق الداخلية ضمن مشروع تطوير ميناء العين السخنة  
( الطريق الشرياني الجنوبي رقم 1 )**

**بند رقم 2**

بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 2 كجم/م<sup>2</sup> ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

**حصر الكميات من بدء العمل حتى (مستخلص جارى رقم 5)**


| م                          | الطريق                 | الإتجاه | من محطة | إلى محطة | الطول ( م ) | العرض ( م ) | المساحة م <sup>2</sup> |
|----------------------------|------------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------|------------------------|
| 1                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيمن  | 0+000   | 0+410    | 410.00      | 12          | 4920.00                |
| 2                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيمن  | 0+560   | 1+820    | 1260.00     | 12          | 15120.00               |
| 3                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيمن  | 1+970   | 4+930    | 2960.00     | 12          | 35520.00               |
| 4                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيمن  | 5+120   | 6+021    | 901.00      | 12          | 10812.00               |
| 5                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيسر  | 0+000   | 0+400    | 400.00      | 12          | 4800.00                |
| 6                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيسر  | 0+580   | 1+750    | 1170.00     | 12          | 14040.00               |
| 7                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيسر  | 2+000   | 4+930    | 2930.00     | 12          | 35160.00               |
| 8                          | الشرياني الجنوبي رقم 1 | الأيسر  | 5+120   | 6+300    | 1180.00     | 12          | 14160.00               |
| إجمالي المنفذ من بند رقم 2 |                        |         |         |          |             |             | 134532.00              |

مهندس الهيئة

م /

إستشارى المالك

مدير المشروع  
م / عاطف المقدم





المقاول

مهندس المشروع  
م / جمال عبد الناصر





|    |             |            |        |
|----|-------------|------------|--------|
| 47 | 3276764.999 | 436922.675 | 10.787 |
| 48 | 3276753.014 | 436922.797 | 10.553 |
| 49 | 3276753.193 | 436936.316 | 10.509 |
| 50 | 3276765.18  | 436936.123 | 10.738 |
| 51 | 3276765.32  | 436949.667 | 10.696 |
| 52 | 3276753.346 | 436949.828 | 10.462 |
| 53 | 3276753.471 | 436963.19  | 10.413 |
| 54 | 3276765.463 | 436963.166 | 10.66  |
| 55 | 3276765.591 | 436976.666 | 10.618 |
| 56 | 3276753.651 | 436976.81  | 10.399 |
| 57 | 3276753.775 | 436990.306 | 10.372 |
| 58 | 3276765.762 | 436990.165 | 10.586 |
| 59 | 3276765.896 | 437003.677 | 10.55  |
| 60 | 3276753.929 | 437003.82  | 10.36  |
| 61 | 3276754.082 | 437017.303 | 10.274 |
| 62 | 3276766.036 | 437017.165 | 10.493 |
| 63 | 3276766.185 | 437030.656 | 10.462 |
| 64 | 3276754.247 | 437030.804 | 10.264 |
| 65 | 3276754.36  | 437044.258 | 10.198 |
| 66 | 3276766.358 | 437043.919 | 10.441 |
| 67 | 3276766.33  | 437044.147 | 10.411 |
| 68 | 3276754.391 | 437044.334 | 10.189 |
| 69 | 3276766.916 | 437093.681 | 10.309 |
| 70 | 3276754.929 | 437093.791 | 10.42  |
| 71 | 3276754.484 | 437053.271 | 10.159 |
| 72 | 3276766.443 | 437053.179 | 10.393 |
| 73 | 3276766.596 | 437066.644 | 10.347 |
| 74 | 3276754.618 | 437066.82  | 10.202 |
| 75 | 3276754.816 | 437080.289 | 10.288 |
| 76 | 3276766.792 | 437080.128 | 10.312 |
| 77 | 3276755.542 | 437108.177 | 10.52  |
| 78 | 3276767.464 | 437107.147 | 10.281 |
| 79 | 3276757.144 | 437122.423 | 10.536 |
| 80 | 3276757.147 | 437122.436 | 10.536 |
| 81 | 3276768.987 | 437120.687 | 10.212 |
| 82 | 3276771.346 | 437134.052 | 10.182 |
| 83 | 3276759.849 | 437137.421 | 10.504 |
| 84 | 3276763.132 | 437150.497 | 10.455 |
| 85 | 3276774.666 | 437147.225 | 10.129 |
| 86 | 3276778.849 | 437160.122 | 10.089 |
| 87 | 3276767.593 | 437164.264 | 10.428 |
| 88 | 3276772.891 | 437177.559 | 10.38  |
| 89 | 3276783.865 | 437172.708 | 10.048 |
| 90 | 3276787.632 | 437180.858 | 10.019 |
| 91 | 3276776.923 | 437186.089 | 10.37  |
| 92 | 3276776.944 | 437186.254 | 10.357 |
| 93 | 3276787.623 | 437180.861 | 10.019 |





|     |             |            |        |
|-----|-------------|------------|--------|
| 94  | 3276794.099 | 437192.844 | 9.974  |
| 95  | 3276783.814 | 437199.004 | 10.321 |
| 96  | 3276791.446 | 437211.105 | 10.279 |
| 97  | 3276801.314 | 437204.352 | 9.932  |
| 98  | 3276809.301 | 437215.285 | 9.884  |
| 99  | 3276799.89  | 437222.702 | 10.238 |
| 100 | 3276809.117 | 437233.739 | 10.14  |
| 101 | 3276817.981 | 437225.723 | 9.858  |
| 102 | 3276827.364 | 437235.494 | 9.8    |
| 103 | 3276819.019 | 437244.084 | 9.972  |
| 104 | 3276819.017 | 437244.083 | 9.973  |
| 105 | 3276828.713 | 437253.541 | 9.796  |
| 106 | 3276837.058 | 437244.93  | 9.756  |
| 107 | 3276846.738 | 437254.301 | 9.714  |
| 108 | 3276838.417 | 437262.928 | 9.621  |
| 109 | 3276851.301 | 437275.451 | 9.461  |
| 110 | 3276859.639 | 437266.873 | 9.647  |
| 111 | 3276869.348 | 437276.272 | 9.608  |
| 112 | 3276860.99  | 437284.879 | 9.409  |
| 113 | 3276870.57  | 437294.2   | 9.366  |
| 114 | 3276878.923 | 437285.607 | 9.601  |
| 115 | 3276825.439 | 437230.699 | 9.838  |
| 116 | 3276833.982 | 437222.33  | 9.57   |
| 117 | 3276843.576 | 437231.733 | 9.546  |
| 118 | 3276835.253 | 437240.306 | 9.795  |
| 119 | 3276844.929 | 437249.714 | 9.759  |
| 120 | 3276853.255 | 437241.154 | 9.508  |
| 121 | 3276862.945 | 437250.574 | 9.472  |
| 122 | 3276854.622 | 437259.134 | 9.712  |
| 123 | 3276861.081 | 437265.405 | 9.678  |
| 124 | 3276869.434 | 437256.829 | 9.442  |
| 125 | 3276876.004 | 437263.193 | 9.43   |
| 126 | 3276867.639 | 437271.764 | 9.675  |
| 127 | 3276875.873 | 437263.095 | 9.447  |
| 128 | 3276867.573 | 437271.687 | 9.695  |
| 129 | 3276883.692 | 437287.373 | 9.596  |
| 130 | 3276892.012 | 437278.748 | 9.368  |
| 131 | 3276908.144 | 437294.458 | 9.29   |
| 132 | 3276899.821 | 437303.033 | 9.528  |
| 133 | 3276915.937 | 437318.773 | 9.465  |
| 134 | 3276924.271 | 437310.118 | 9.228  |
| 135 | 3276932.968 | 437318.547 | 9.181  |
| 136 | 3276924.703 | 437327.207 | 9.413  |
| M3  | 3277064.475 | 437482.317 | 8.603  |
| M4  | 3277072.742 | 437473.683 | 8.808  |
| 139 | 3277074.115 | 437491.714 | 8.54   |
| 140 | 3277083.92  | 437501.174 | 8.477  |


المجلس التشريعي  
مجلس الأمن الوطني  
السلطة الوطنية  
للانتخابات  
10-19-2017

المجلس التشريعي  
مجلس الأمن الوطني  
السلطة الوطنية  
للانتخابات  
10-19-2017



|     |             |            |       |
|-----|-------------|------------|-------|
| 141 | 3277092.143 | 437492.494 | 8.704 |
| 142 | 3277105.086 | 437505.027 | 8.648 |
| 143 | 3277096.742 | 437513.627 | 8.425 |
| 144 | 3277106.455 | 437523.05  | 8.376 |
| 145 | 3277114.77  | 437514.436 | 8.602 |
| 146 | 3277124.467 | 437523.841 | 8.572 |
| 147 | 3277116.165 | 437532.477 | 8.338 |
| 148 | 3277125.825 | 437541.812 | 8.313 |
| 149 | 3277134.161 | 437533.203 | 8.529 |
| 150 | 3277143.858 | 437542.644 | 8.484 |
| 151 | 3277135.501 | 437551.219 | 8.26  |
| 152 | 3277143.829 | 437542.615 | 8.491 |
| 153 | 3277153.522 | 437552.047 | 8.44  |
| 154 | 3277145.21  | 437560.619 | 8.203 |
| 155 | 3277154.878 | 437570.028 | 8.166 |
| 156 | 3277163.239 | 437561.448 | 8.408 |
| 157 | 3277172.883 | 437570.875 | 8.381 |
| 158 | 3277164.606 | 437579.489 | 8.127 |
| 159 | 3277174.289 | 437588.838 | 8.075 |
| 160 | 3277182.603 | 437580.236 | 8.315 |
| 161 | 3277192.275 | 437589.647 | 8.29  |
| 162 | 3277183.955 | 437598.238 | 8.049 |
| 163 | 3277192.847 | 437607.32  | 7.974 |
| 164 | 3277201.601 | 437599.23  | 8.239 |
| 165 | 3277201.631 | 437599.235 | 8.236 |
| 166 | 3277192.838 | 437607.356 | 7.972 |
| 167 | 3277198.375 | 437613.712 | 7.888 |
| 168 | 3277207.524 | 437606.007 | 8.213 |
| 169 | 3277215.806 | 437616.621 | 8.179 |
| 170 | 3277206.116 | 437623.644 | 7.856 |
| 171 | 3277213.144 | 437634.115 | 7.799 |
| 172 | 3277223.318 | 437627.755 | 8.147 |
| 173 | 3277230.017 | 437639.348 | 8.107 |
| 174 | 3277219.518 | 437645.034 | 7.754 |
| 175 | 3277225.088 | 437656.355 | 7.733 |
| 176 | 3277235.986 | 437651.411 | 8.084 |
| 177 | 3277241.07  | 437663.847 | 8.059 |
| 178 | 3277229.855 | 437668.042 | 7.713 |
| 179 | 3277233.894 | 437679.983 | 7.693 |
| 180 | 3277245.364 | 437676.558 | 8.054 |
| 181 | 3277248.738 | 437689.533 | 8.065 |
| 182 | 3277237.032 | 437692.209 | 7.706 |
| 183 | 3277239.414 | 437704.583 | 7.712 |
| 184 | 3277251.245 | 437702.733 | 8.064 |
| 185 | 3277252.851 | 437716.087 | 8.095 |
| 186 | 3277240.934 | 437717.114 | 7.749 |
| 187 | 3277241.62  | 437729.719 | 7.877 |



|     |             |            |       |
|-----|-------------|------------|-------|
| 188 | 3277253.541 | 437729.484 | 8.118 |
| 189 | 3277253.593 | 437742.963 | 8.168 |
| 190 | 3277241.622 | 437743.039 | 7.906 |
| 191 | 3277241.54  | 437742.93  | 7.907 |
| 192 | 3277241.672 | 437752.011 | 7.951 |
| 193 | 3277253.608 | 437751.963 | 8.205 |
| 194 | 3277253.645 | 437760.902 | 8.217 |
| 195 | 3277241.691 | 437760.943 | 7.972 |
| 196 | 3277253.593 | 437760.892 | 8.206 |
| 197 | 3277253.698 | 437778.943 | 8.257 |
| 198 | 3277253.693 | 437796.962 | 8.271 |
| 199 | 3277253.691 | 437796.957 | 8.271 |
| 200 | 3277253.715 | 437814.931 | 8.305 |
| 201 | 3277253.731 | 437832.95  | 8.341 |
| 202 | 3277253.751 | 437850.966 | 8.375 |
| 203 | 3277253.769 | 437869.002 | 8.415 |
| 204 | 3277253.786 | 437886.957 | 8.458 |
| 205 | 3277253.776 | 437900.343 | 8.5   |
| 206 | 3277241.868 | 437900.289 | 8.235 |
| 207 | 3277241.846 | 437882.513 | 8.174 |
| 208 | 3277241.814 | 437864.492 | 8.171 |
| 209 | 3277241.792 | 437851.006 | 8.151 |
| 210 | 3277241.782 | 437832.992 | 8.108 |
| 211 | 3277241.751 | 437815     | 8.062 |
| 212 | 3277241.738 | 437796.973 | 8.035 |
| 213 | 3277241.719 | 437779.004 | 7.985 |
| 214 | 3277241.701 | 437760.964 | 7.954 |
| 215 | 3277241.79  | 437918.505 | 8.335 |
| 216 | 3277253.787 | 437918.476 | 8.565 |
| 217 | 3277253.766 | 437931.979 | 8.63  |
| 218 | 3277241.807 | 437932.014 | 8.387 |
| 219 | 3277241.811 | 437949.976 | 8.445 |
| 220 | 3277253.772 | 437949.936 | 8.683 |
| 221 | 3277253.771 | 437972.439 | 8.729 |
| 222 | 3277241.816 | 437972.498 | 8.491 |
| 223 | 3277241.839 | 437990.512 | 8.537 |
| 224 | 3277253.827 | 437990.467 | 8.77  |
| 225 | 3277253.807 | 438003.955 | 8.789 |
| 226 | 3277241.859 | 438004.01  | 8.562 |
| 227 | 3277241.834 | 438021.998 | 8.615 |
| 228 | 3277253.807 | 438021.983 | 8.85  |
| 229 | 3277253.83  | 438039.986 | 8.882 |
| 230 | 3277241.88  | 438039.978 | 8.667 |
| 231 | 3277241.879 | 438048.997 | 8.681 |
| 232 | 3277253.825 | 438048.963 | 8.911 |
| 233 | 3277253.814 | 438062.488 | 8.958 |
| 234 | 3277241.851 | 438062.535 | 8.716 |



|     |             |            |       |
|-----|-------------|------------|-------|
| 235 | 3277252.516 | 437698.027 | 8.092 |
| 236 | 3277187.289 | 437581.874 | 8.36  |
| 237 | 3277195.548 | 437573.378 | 8.415 |
| 238 | 3277202.009 | 437579.567 | 8.46  |
| 239 | 3277193.72  | 437588.174 | 8.328 |
| 240 | 3277200.084 | 437594.595 | 8.292 |
| 241 | 3277208.693 | 437586.294 | 8.511 |
| 242 | 3277215.189 | 437593.397 | 8.556 |
| 243 | 3277206.194 | 437601.289 | 8.268 |
| 244 | 3277211.969 | 437608.226 | 8.228 |
| 245 | 3277221.34  | 437600.757 | 8.541 |
| 246 | 3277227.14  | 437608.43  | 8.525 |
| 247 | 3277217.431 | 437615.445 | 8.202 |
| 248 | 3277222.582 | 437622.895 | 8.173 |
| 249 | 3277232.571 | 437616.307 | 8.497 |
| 250 | 3277237.632 | 437624.399 | 8.469 |
| 251 | 3277227.41  | 437630.572 | 8.144 |
| 252 | 3277227.41  | 437630.572 | 8.137 |
| 253 | 3277231.817 | 437638.404 | 8.11  |
| 254 | 3277242.388 | 437632.774 | 8.455 |
| 255 | 3277246.706 | 437641.334 | 8.443 |
| 256 | 3277235.909 | 437646.528 | 8.102 |
| 257 | 3277239.643 | 437654.76  | 8.072 |
| 258 | 3277250.666 | 437650.06  | 8.422 |
| 259 | 3277254.195 | 437658.982 | 8.398 |
| 260 | 3277243.002 | 437663.156 | 8.062 |
| 261 | 3277245.981 | 437671.718 | 8.064 |
| 262 | 3277257.385 | 437668.058 | 8.389 |
| 263 | 3277259.993 | 437677.164 | 8.379 |
| 264 | 3277248.525 | 437680.37  | 8.059 |
| 265 | 3277250.706 | 437689.146 | 8.065 |
| 266 | 3277262.36  | 437686.51  | 8.382 |
| 267 | 3277264.259 | 437695.901 | 8.403 |
| 268 | 3277263.322 | 437691.208 | 8.385 |
| 269 | 3277251.651 | 437693.581 | 8.07  |
| 270 | 3277253.873 | 437706.942 | 8.1   |
| 271 | 3277265.732 | 437705.347 | 8.421 |
| 272 | 3277267.148 | 437719.65  | 8.374 |
| 273 | 3277255.186 | 437720.43  | 8.1   |
| 274 | 3277255.613 | 437733.993 | 8.11  |
| 275 | 3277267.611 | 437733.992 | 8.269 |
| 276 | 3277267.625 | 437747.477 | 8.173 |
| 277 | 3277255.641 | 437747.5   | 8.142 |
| 278 | 3277255.669 | 437761.031 | 8.158 |
| 279 | 3277267.633 | 437760.98  | 8.066 |
| 280 | 3277267.603 | 437774.454 | 8.02  |
| 281 | 3277255.672 | 437774.505 | 8.224 |




|     |             |            |       |
|-----|-------------|------------|-------|
| 282 | 3277255.683 | 437788.022 | 8.241 |
| 283 | 3277267.659 | 437787.992 | 8.013 |
| 284 | 3277267.703 | 437801.455 | 8.054 |
| 285 | 3277255.744 | 437801.488 | 8.294 |
| 286 | 3277255.755 | 437814.985 | 8.33  |
| 287 | 3277267.707 | 437814.966 | 8.109 |
| 288 | 3277267.693 | 437828.473 | 8.125 |
| 289 | 3277255.754 | 437828.493 | 8.358 |
| 290 | 3277255.802 | 437842.025 | 8.393 |
| 291 | 3277267.729 | 437841.942 | 8.165 |
| 296 | 3277267.929 | 438107.367 | 8.83  |
| 297 | 3277255.936 | 438107.39  | 9.07  |
| 298 | 3277255.969 | 438129.992 | 9.13  |
| 299 | 3277267.966 | 438129.941 | 8.883 |
| 300 | 3277255.974 | 438143.474 | 9.169 |
| 301 | 3277267.989 | 438143.444 | 8.91  |
| 302 | 3277267.99  | 438156.955 | 8.948 |
| 303 | 3277255.977 | 438156.977 | 9.203 |
| 304 | 3277256.008 | 438170.479 | 9.206 |
| 305 | 3277267.984 | 438170.454 | 8.975 |
| 306 | 3277267.964 | 438183.915 | 8.988 |
| 307 | 3277256.021 | 438183.991 | 9.25  |
| 308 | 3277256.043 | 438197.479 | 9.233 |
| 309 | 3277268.016 | 438197.441 | 8.981 |
| 310 | 3277268.023 | 438210.937 | 8.964 |
| 311 | 3277256.083 | 438210.994 | 9.198 |
| 312 | 3277256.062 | 438224.507 | 9.18  |
| 313 | 3277268.052 | 438224.466 | 8.929 |
| 314 | 3277268.061 | 438242.574 | 8.879 |
| 315 | 3277256.088 | 438242.543 | 9.135 |
| 318 | 3277256.253 | 438395.43  | 8.469 |
| 319 | 3277268.191 | 438395.433 | 8.218 |
| 320 | 3277268.17  | 438377.457 | 8.286 |
| 321 | 3277256.222 | 438377.497 | 8.53  |
| 322 | 3277256.199 | 438359.523 | 8.623 |
| 323 | 3277268.19  | 438359.497 | 8.385 |
| 324 | 3277268.158 | 438345.983 | 8.417 |
| 325 | 3277256.175 | 438346.018 | 8.664 |
| 326 | 3277256.171 | 438332.489 | 8.733 |
| 327 | 3277268.148 | 438332.467 | 8.492 |
| 328 | 3277268.132 | 438318.966 | 8.547 |
| 329 | 3277256.162 | 438319.002 | 8.788 |
| 330 | 3277256.144 | 438300.994 | 8.857 |
| 331 | 3277268.103 | 438300.962 | 8.618 |
| 332 | 3277268.099 | 438287.469 | 8.671 |
| 333 | 3277256.138 | 438287.487 | 8.914 |
| 334 | 3277256.107 | 438269.486 | 8.986 |

المطابق للشريعة  
ميناو الدين السطحة  
المستشارون القانونيون


Handwritten signature and stamp of the legal firm.

|     |             |            |      |
|-----|-------------|------------|------|
| 335 | 3277268.083 | 438269.474 | 8.74 |
|-----|-------------|------------|------|





انضممى واى ذى  
لأعمال الفنية الأساسية والهندسة  
XYZ  
من ٥ : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة  
بض : ٤٥٧ - ٢٢٢ - ٥١١ م ض : ٤٥٧ - ١٥٠ - ٥



العقد رقم 1941 / 2022 / 2023

مشروع تنفيذ شبكة الطرق الداخلية ضمن مشروع تطوير ميناء العين السخنة ( الطريق الشرقي الجنوبي )

مستخلص جاری رقم 5

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 7- بوليصة التأمين متواجدة |                  |
| 8- تم تسليم 10000 جنيه    | لمرأة تركية مؤمن |
| 9- تم تسليم 10000 جنيه    | لمرأة تركية مؤمن |

تحریر افی ۱۹ / ۹ / ۲۰۲۳  
مئیر مشروع الشركة

أ.د. / أسامة عقيل

مفتين / رامي محمد أحمد  
 ٥٩٧ - ٨٤٦ - ٤١٥ ص.ب. ٢٠٦٦٠  
 Tashka Trading & Contracting

مكتب XYZ  
مهندس /  
القاهرة  
0019-202-011-122-697


المهندس / صلاح سالم

المهندس /

RECEIVED


مهندس / أحمد العراقي





المسح والقياس  
 لأعمال البنية الأساسية والمساحة  
 X Y Z  
 من ٨٩٧٩١١ استثمار القاهرة  
 ط ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ م ٥١١ - ٥١١ - ٥١١





الهيئة العامة  
لأعمال البنية الأساسية والمساحة  
ج. ٢  
م. ٥ : ٨٩٧٩٩ استثمار القاهرة  
ب. ٥ : ٤٧٠ - ٤٧١ - ٤٧٢ م. ٥ : ٤٧٠ - ٤٧١ - ٤٧٢

م. ٥ : ٨٩٧٩٩ استثمار القاهرة  
ب. ٥ : ٤٧٠ - ٤٧١ - ٤٧٢ م. ٥ : ٤٧٠ - ٤٧١ - ٤٧٢  
Dont's Trading & Company

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
|       |                                     |
| 5+800 | 5+850 5+900 5+950 6+000 6+050 6+100 |
|       |                                     |
|       |                                     |

