


٢٠٢٤/١/١٥ من تاريخ بدء الاعمال حتى

الهيئة العامة للطرق والكباري
 عملية إنشاء انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة لوحدة صيانة البليدة { مشتل + مخزن }
 العقد رقم : ٢٠٢٣/٤٢٧/٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩/٢١ : الموزع في : ٢٠٢٣/٩/٢١
 تنفيذ : شركة تيارك للمقاولات العمومية
 مستخلص جاري رقم (٣)



رقم البند	نوع العمل	اللائحة (بنية)	الوحدة	الكمية المجددة	الكمية الصلح السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال مدة العقد	اجملي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	حارس / نهش	قيمه الاصل	الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاع	ملاحظات
												جانبه
١٩	بالمقر المسطح قورينة و تركيب القليل من الاسمنت الابيض وكان ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة والطريق والمواصلات وتطبيقات المهندسين الاشراف	٢٣٥	م ^٢	٦١	٠	٦١	٦١	جاري	١٠٦٧٥	٠	١٠٦٧٥	١٠٦٧٥
٢٠	بالمقر المسطح قورينة و تركيب بلاط موزايكي حموية كرامه مقاس ٣٠*٣٠ سم كرامه اول من اجود الانواع واللغة تشمل القورينة و التركيب وسقوف الصيانة جودا بعمق الاسمنت الابيض وكان ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة والطريق والمواصلات وتطبيقات المهندسين الاشراف	٢٣٥	م ^٢	٦١	٠	٦١	٦١	جاري	١٤٣٣٥	٠	١٤٣٣٥	١٤٣٣٥
اصال البنيان												
٢١	بالمقر المسطح قورينة و عمل بلاض تحسيس لزوم الحائط الداخلي والاسقف ودروة المسطح من الداخل ويصل على طابقين بسنك مقاس ٢ سم يد عمل الطبقة الصموية بعمق ٤٥٠ ملم الطبقة الحكيمة من ٤٥٠ ملم الاسمنت / م ^٢ رمل الطبقة بسنك ١ سم بعمق حكيمة من ١٥٠ ملم + م ^٢ رمل ١٠٠٠ ملم اسمنت بورتلاندي عادي والظهار آرسنك ٠.٥٠ سم بعمق حكيمة من ١٠٠ ملم + م ^٢ رمل ١٠٠٠ ملم اسمنت بورتلاندي عادي واللغة تشمل كل ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة والمواصلات وتطبيقات المهندسين الاشراف	١٤٠	م ^٢	١١١	٠	١١٠	١١٠	جاري	١٥٤٠٠	٠	١٥٤٠٠	١٥٤٠٠
٢٢	بالمقر المسطح قورينة و عمل بلاض تحسيس لزوم الحائط الخارجي والاسقف ودروة المسطح من الداخل ويصل على طابقين بسنك مقاس ٢ سم يد عمل الطبقة الصموية بعمق حكيمة من ٤٥٠ ملم الاسمنت / م ^٢ رمل الطبقة بسنك ١ سم بعمق حكيمة من ١٥٠ ملم + م ^٢ رمل ١٠٠٠ ملم اسمنت بورتلاندي عادي والظهار آرسنك ٠.٥٠ سم بعمق حكيمة من ١٠٠ ملم + م ^٢ رمل ١٠٠٠ ملم اسمنت بورتلاندي عادي واللغة تشمل كل ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة والمواصلات وتطبيقات المهندسين الاشراف	١٩٠	م ^٢	١٠٨٠	٠	١٠٣٣	١٠٣٣	جاري	١٩٦٢٧٠	٠	١٩٦٢٧٠	١٩٦٢٧٠
٢٣	بالمقر المسطح اصلاح دهانات لزوم الصالط الداخلي بعمق البلاستيك سبائيس والتشطيب بوزن و يشمل (التجهيز+تجهيز+برابر مادي + ماضي + حكيمة معوية+تجهيز حكيمة) و كل ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة وتطبيقات المهندسين الاشراف	١٨٠	م ^٢	١	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠
٢٤	بالمقر المسطح اصلاح دهانات لزوم التجهيز الخارجية بعمق حكيمة من الخارج لخرق جوهلي او ما يعطها و يشمل كل ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة وتطبيقات المهندسين الاشراف	١٨٠	م ^٢	١	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠
٢٥	بالمقر المسطح قورينة و تركيب سقف حيطان مسنك مع حيطان مسنك ٤ سم لزوم الاسود واللغة تشمل قورينة الشبك والارياح والربط بين الاسود والطب والقلب والتم الحيد وكان ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة وتطبيقات المهندسين الاشراف	٧٤٠	م ^٢	١٥٧	٠	١٥٧	١٥٧	جاري	١١٦١٨٠	٠	١١٦١٨٠	١١٦١٨٠
٢٧	بالحد قورينة و تركيب جدران و صرف سترات او ما يعطها و يشمل كل ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة	٩٠٠	عدد	٢	٠	٢	٢	جاري	١٨٠٠	٠	١٨٠٠	١٨٠٠
الاصال بالكهربائية												
٢	بالحد قورينة و تركيب لوحة قورينة شمراج شمراج قورينة بدرجة حماية IP64 و كل ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة	٨٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	١	جاري	٨٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
٤	بالمقر القورينة و تركيب حيطان مسنك حيطان مسنك ٤ سم لزوم الاسود واللغة تشمل قورينة الشبك والارياح والربط بين الاسود والطب والقلب والتم الحيد وكان ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة وتطبيقات المهندسين الاشراف	٤٠٠	م ^٢	٦١	٠	٦١	٦١	جاري	٢٦٤٠٠٠	٠	٢٦٤٠٠٠	٢٦٤٠٠٠
٥	بالحد قورينة و تركيب حيطان مسنك حيطان مسنك ٤ سم لزوم الاسود واللغة تشمل قورينة الشبك والارياح والربط بين الاسود والطب والقلب والتم الحيد وكان ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة وتطبيقات المهندسين الاشراف	١٠٠٠٠	عدد	٢٣	٠	٢٣	٢٣	جاري	٢٣٠٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠
٦	بالحد قورينة و تركيب حيطان مسنك حيطان مسنك ٤ سم لزوم الاسود واللغة تشمل قورينة الشبك والارياح والربط بين الاسود والطب والقلب والتم الحيد وكان ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة وتطبيقات المهندسين الاشراف	١٠٠٠٠٠	عدد	٢٦	٠	٢٦	٢٦	جاري	٢٦٠٠٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠
البند المستجده												
١	بالمقر المسطح قورينة و تركيب القليل من الاسمنت الابيض وكان ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة	٢٦٠	م ^٢	٥٥	٠	٥٤	٥٤	جاري	١٤٠٤٠	٠	١٤٠٤٠	١٤٠٤٠
٢	بالمقر القليل قورينة و تركيب و دفن بلاطه وسط عاكس (٥٠ سم + ٣ سم + ٢ سم) و البند يشمل القورينة والتركيب و عمل قورين عادية اسفل الارض و الحانات اللازمة للتعطيل	٢٥٠	م ^٢	٢٢	٠	٢١	٢١	جاري	٥٢٥٠	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠
٣	بالمقر المسطح قورينة و عمل دهن بعمق البلاستيك الداخلي على سطح اسمنت حكيمة لوجه ووجه تحضيري من بلاستيك حكيمة بسنك ٥٠ % من وزنه ماء حتى ان يكون البلاستيك المستعمل من اجود الانواع ولكم عينة لاصنافها من لونية قورينة واللغة تشمل حيطان مسنك حيطان مسنك ٤ سم لزوم الاسود واللغة تشمل قورينة الشبك والارياح والربط بين الاسود والطب والقلب والتم الحيد وكان ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة وتطبيقات المهندسين الاشراف	١٧٠	م ^٢	١١٣	٠	١١٣	١١٣	جاري	١٩٢١٠	٠	١٩٢١٠	١٩٢١٠
٤	بالمقر القليل قورينة و تركيب حيطان مسنك حيطان مسنك ٤ سم لزوم الصالط لزوم الصيانة والتشطيب بوزن و يشمل (التجهيز+تجهيز+برابر مادي + ماضي + حكيمة معوية+تجهيز حكيمة) و كل ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة وتطبيقات المهندسين الاشراف	١٥٠	م ^٢	٥٠	٠	٥٠	٥٠	جاري	٧٥٠٠	٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠
٥	بالمقر المسطح قورينة و تركيب حيطان مسنك حيطان مسنك ٤ سم لزوم الصالط لزوم الصيانة والتشطيب بوزن و يشمل (التجهيز+تجهيز+برابر مادي + ماضي + حكيمة معوية+تجهيز حكيمة) و كل ما يلزم الترميم كليا طبقا لاصول الصيانة وتطبيقات المهندسين الاشراف	٤٧٥	م ^٢	٣٠	٠	٣٠	٣٠	جاري	١٤٢٥٠	٠	١٤٢٥٠	١٤٢٥٠

بمخبر حطيم ١٠ حل بند ربح (١٢) حل الارض
 بسبب عدم خطاها و حطها
 بوضوح البند
 جلال

رئيس الإدارة المركزية


[Signature]

مدير المشروع

[Signature]

مهندس الاشراف

[Signature]



الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء إنشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة لوحدية صيانة البلدية { مشتل + مخزن }
المعقد رقم : ٢٧/٤٢٧/٢٠٢٣/٢٠٢٤/٢٠٢٤ المؤرخ في : ٢١/٩/٢٣ ٢٠٢٣
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٣)

٢٠٢٤/١١/١٥ من تاريخ بدء الاعمال حتى

رقم البند	نوع العمل	القيمة (جنية)	الوحدة	الكمية المجددة	كمية العمل السابق تنفيذها	كمية الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	اجملي كميات الاصل التي تمت حتى الان	جاري / انتهى	قيمه الاصل جنيته	الاستقطاعات جنيته	الاجمالي بعد الاستقطاع جنيته	ملاحظات
٦	بالمنح المسطح تركيب سبراسك حوايط كتونكوا اربعة بعمق ثلثه وتنسيبه وما يعلوه يشمل العمليه الاستمعية وورشه الرمل والتسطيب وكل ما يلزم تنوير الاصل طبقا لاصول الصناعة	٥٠٠	م	٥٢	٠	٥٢	٥٢	جاري	٢٦٠٠٠		٢٦٠٠٠	
٧	بالمنح الطولي كوربه وتركيب رزق سبراسك ١٠ سم والبند يشمل المويه الاستمعية والتوريد وتركيب وكل ما يلزم تنوير العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٦٠	م	٣٠	٠	٣٠	٣٠	جاري	١٥٦٠		١٥٦٠	
٨	بالمنح الطولي كوربه وتركيب درج حجر البنت محلي (او حلابي او ما يمثله) القائم ٢ سم والبنت او ما يمثله يشمل التلاصق والرزق والتفتيح للتلاصق وكل ما يلزم تنوير الاصل طبقا لاصول الصناعة	١٢٠٠	م	١٠	٠	١٠	١٠	جاري	١٢٣٦٠		١٢٣٦٠	
٩	بالمنح الطولي كوربه وتركيب حطب ابواب حجر البنت محلي (المنح المواني او حلابي او ما يمثله) عرض ١٥ سم والبنت يشمل كل ما يلزم تنوير الاصل طبقا لاصول الصناعة	٤٠٠	م	٦	٠	٦	٦	جاري	١٢٠٠		١٢٠٠	
١٠	بالمنح حزام كوربه وتركيب حديد مشغول كريكمان الابواب وشبكه الحديدية والبند يشمل التوريد وتركيب والكمسورات والتثبيت طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	١٠٥	كجم	١٢٠	٠	١٢٠	١٢٠	جاري	١٢٦٠٠		١٢٦٠٠	
١١	بالمنح المسطح كوربه وتركيب ابواب عظم موسكي قلائدي مكبوس ٩٠ سم ام نوي الف ١٢ سم من الناقل قفزة ارض و به بايو هات كما موضح بالرسومات		م		٠	٠	٠	جاري				
	الحلق موسكي ٥ سم				٠	٠	٠	جاري				
	دهان ابيض ابيض				٠	٠	٠	جاري				
	بر خب موسكي دهان ابيض ابيض	٧٠٠٠		١٥	٠	١٥	١٥	جاري	٥٦٠٠٠		٥٦٠٠٠	
١٢	بالمنح المسطح كوربه وتركيب شبكه ابواب من قطعات الازم مقوم ٢٥ الثقيله المدوم الكور وسنتيك والسمر يشمل الازراج ١ سم والكمسور واطله سلك الازم التثبيت وكل ما يلزم تنوير الاصل حسب اصول الصناعة وتعليمات الاستمعية	٥٤٠٠	م	١٥	٠	١٥	١٥	جاري	٣٧٨٠٠		٣٧٨٠٠	
١٣	بالمنح المسطح كوربه وتركيب مبريت طبقا للتصميم والبند يشمل التثبيت وكل ما يلزم تنوير الاصل طبقا لاصول الصناعة	٨٥٠	م	٢	٠	٢	٢	جاري	١٠٨٨		١٠٨٨	
	الاصال الصحية											
١٤	بالمنح كوربه وتركيب حوض حطب اصلي فخر مطلي صيني على ان يكون من اجود الازراج (البيد استمعي او بيور رافيت) او ما يمثله قفزان اول صنف قفزان طوله والاقص من الالف والاقص من الالف تشمل التوريد وتركيب والتعليق والسمر حتى اقرب سولون ارضي او حتى ان يكون صنفية الكوربيتين من اجود الازراج وفيه القليم ان وجد وكل ما يلزم تنوير العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والتعليمات المهندسين الاشراف	٧٠٠٠	عدد	٢	٠	٢	٢	جاري	١٤٠٠٠		١٤٠٠٠	
١٥	بالمنح كوربه وتركيب حوض حطب اصلي فخر من قطر المطلي صيني قفزان اول صنف ١٠٠ x ٥٥ x ٥٤ - حتى ان يكون من اجود الازراج (البيد استمعي او بيور رافيت) او ما يمثلهها والاقص من الالف تشمل التوريد وتركيب والتعليق والسمر حتى اقرب سولون ارضي او حتى ان يكون صنفية الكوربيتين من اجود الازراج وفيه القليم ان وجد وكل ما يلزم تنوير العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والتعليمات المهندسين الاشراف	٤٤٠٠	عدد	٢	٠	٢	٢	جاري	٨٨٠٠		٨٨٠٠	
١٦	بالمنح كوربه وتركيب حوض حطب اصلي فخر من قطر المطلي صيني قفزان اول صنف ١٠٠ x ٥٥ x ٥٤ - حتى ان يكون من اجود الازراج (البيد استمعي او بيور رافيت) او ما يمثلهها والاقص من الالف تشمل التوريد وتركيب والتعليق والسمر حتى اقرب سولون ارضي او حتى ان يكون صنفية الكوربيتين من اجود الازراج وفيه القليم ان وجد وكل ما يلزم تنوير العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والتعليمات المهندسين الاشراف	٤٥٠٠	عدد	١	٠	١	١	جاري	٤٥٠٠		٤٥٠٠	
١٧	بالمنح كوربه وتركيب حوض حطب اصلي فخر من قطر المطلي صيني قفزان اول صنف ١٠٠ x ٥٥ x ٥٤ - حتى ان يكون من اجود الازراج (البيد استمعي او بيور رافيت) او ما يمثلهها والاقص من الالف تشمل التوريد وتركيب والتعليق والسمر حتى اقرب سولون ارضي او حتى ان يكون صنفية الكوربيتين من اجود الازراج وفيه القليم ان وجد وكل ما يلزم تنوير العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والتعليمات المهندسين الاشراف	٢٧٠	م	١٥	٠	١٥	١٥	جاري	٤٠٥٠		٤٠٥٠	
١٨	بالمنح الطولي كوربه وتركيب حوض حطب اصلي فخر من قطر المطلي صيني قفزان اول صنف ١٠٠ x ٥٥ x ٥٤ - حتى ان يكون من اجود الازراج (البيد استمعي او بيور رافيت) او ما يمثلهها والاقص من الالف تشمل التوريد وتركيب والتعليق والسمر حتى اقرب سولون ارضي او حتى ان يكون صنفية الكوربيتين من اجود الازراج وفيه القليم ان وجد وكل ما يلزم تنوير العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والتعليمات المهندسين الاشراف	٣٠٠	م	١١	٠	١١	١١	جاري	٣٣٠٠		٣٣٠٠	
١٩	بالمنح الطولي كوربه وتركيب حوض حطب اصلي فخر من قطر المطلي صيني قفزان اول صنف ١٠٠ x ٥٥ x ٥٤ - حتى ان يكون من اجود الازراج (البيد استمعي او بيور رافيت) او ما يمثلهها والاقص من الالف تشمل التوريد وتركيب والتعليق والسمر حتى اقرب سولون ارضي او حتى ان يكون صنفية الكوربيتين من اجود الازراج وفيه القليم ان وجد وكل ما يلزم تنوير العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والتعليمات المهندسين الاشراف	٧٢٠	م	١٥	٠	١٥	١٥	جاري	١٠٨٠٠		١٠٨٠٠	

رئيس الإدارة المركزية

مدير المشروع

مهندس الاشراف

٢٠٢٥/ /
مهندس الشركة
TIBARK
General Consistency
محرر أ. في :
٢٠٢٥/



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

عملية إنشاء انشاء اسوار حول قطعي الأرض المجاورة لوردة صيطة البليدة { مشتل + موزن }
المقد رقم : ٢٠٢٣/٤٧٧ / ٢٠٢٤/٢٠ المرشح في : ٢٠٢٣/٩/٢١ تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٣)

٢٠٢٤/١١/١٥ من تاريخ بدء الاصل حتى

رقم قيد	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية	الرقعة	الكمية المجددة	الكمية المتبقية	كمية الاصل التي تمت في خلال مدة العقد	ايضا تمت الاصل التي تمت حتى الان	جدس / نهج	قيمة الاصل	الاستقاعات	الاجمالي بعد الاستقطاع
		الاجمالي	جنيه											
١٢	توريد تركيب وحدة اضاءة من النوع الكهربى بقدرة ٢١ وات ٤٢٤٤ الى وحدة عمل بجمع اجهزة التشغيل والرسم يشمل كل ما يلزم لتوريد الاصل حسب اصول الصناعة.	٢٠٠٠	٢	م.م	٢	٣	٠	٠	٨	٨	جاري	١٦٠٠٠٠	٠	١٦٠٠٠٠
١٤	باقة توريد وتركيب حائط ٢٠٠٢ كوريلكو او ما يعكف والرسم يشمل كل ما يلزم لتوريد الاصل حسب اصول الصناعة.	٢٢٥٠	٣	م.م	٣	٠	٠	٢	٢	٢	جاري	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠
١٥	باقة توريد وتركيب حائط ١٠ صين كوريلكو او ما يعكف والرسم يشمل كل ما يلزم لتوريد الاصل حسب اصول الصناعة.	٢٩٠٠٠	١	م.م	١	٠	٠	١	١	١	جاري	٢٩٠٠٠	٠	٢٩٠٠٠
١٦	باقة توريد وتركيب حائط ٥٠٠ لتر الاربعة او ما يعكف البتد يشمل التوريد والرسم يشمل كل ما يلزم لتوريد الاصل حسب اصول الصناعة وتجهيزات الحوائط.	٩٠٠٠	٢	م.م	٢	٠	٠	٢	٢	٢	جاري	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠
١٧	باقة توريد وتركيب حائط ٢٠٠٢ كوريلكو او ما يعكف والرسم يشمل كل ما يلزم لتوريد الاصل حسب اصول الصناعة.	٤٠٠	١	م.م	١	٠	٠	١	١	١	جاري	٠	٠	٠
١٨	باقة توريد وتركيب حائط ١٠٠٠ كوريلكو او ما يعكف والرسم يشمل كل ما يلزم لتوريد الاصل حسب اصول الصناعة.	١٠٠٠٠	٣	م.م	٣	٠	٠	٣	٣	٣	جاري	٠	٠	٠
<p>الاجمالي</p> <p>الاجمالي ما سبق</p> <p>صافي المستخلص</p> <p>٢٠٢٥ / ١٣٤٥١٨٨</p>														

رئيس الإدارة المركزية

مدير المشروع

مهندس الاشراف



٢٠٢٥ / ١٣٤٥١٨٨