



المسيد مهندس / رئيس قطاع تنفيذ ومناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي عملية كوبرى بديل خزان اسوان - تم غياب السيارة رقم ص س ج 9861 بتاريخ 2023/9/7 طبقا لخطاب المنطقة .

(مستخلص رقم 26) تنفيذ شركة المقاولون العرب . ضايفه المستخلص ٢٠٢٤/٩/٢٩
(والمحمل عليها عدد 1 سيارة طبقاً للتعاقد) .
نحيط علم سيادتكم بالآتي :-

تواجد عدد (1) سيارة بالمنطقة طبقاً للبيان المسجل .

مزايفه سبب هزل بده اسفل حطه حطه البيت

ملاحظة:

قيايد رده ٥ ملائق لشف فانه البلاء

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام ادارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

المهندس /

محمد جلال محمد العلي

ختم وامضاء المسئول
طرف الشركة علي كل
ورقة