

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١٢).

تنفيذ: شركة اتحاد بي أتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.
نحيط علم سيادتكم بأن العملية ليس تابعه لشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر حيث ان العملية أزاله كثبان رملية من على الطريق القائم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/٩/٣

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد

مهندس /
" علاء عبد العال حسين "



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة الوادي الجديد) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١٢).

تنفيذ: شركة اتحاد بي أتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

نحيط سيادتكم علماً بالآتي :-

- ١- الكرفان متحرك متواجد.
- ٢- لاتوجد سيارة محملة على المشروع .
- ٣- لاتوجد عمالة غير منتظمة محملة على المشروع .
- ٤- يراجع الأدوات المكتبية عدد ١٥ كرتونة ورق ٤A مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،

تحريراً في: ٢٠٢٤/٩/٣

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد

مهندس /
" علاء عبدالعال حسين "



٣٧٦١٣