

### مقاييس ختامية

عملية ترميم وصيانة ورفع كفاءة الهواجر الخرسانية ورفع مخلفات على الطريق الدائري في المسانه من نفق السلام حتى تقاطع المريوطيه	اسم العملية
السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)	اسم الشركة المنفذة
١٩٨٢٠٣١	قيمة العملية طبقاً للعقد الأصلي
٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٤٢	رقم عقد العملية
٢٠٢٢/١٢/٠٨	تاريخ بدء العملية
(٦) أشهر	مدة المشروع طبقاً للتعاقد
٢٠٢٣/٠٦/٠٧	تاريخ النهاية طبقاً للتعاقد
٢٠٢٣/٠٨/٠٧	تاريخ النهاية طبقاً لآخر مدة
٢٠٢٣/٠٧/١٧	تاريخ النهاية الفعلي
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاروة	المقاييس واردة من
١٩٨١٢٠٠٤٥	قيمة المقاييس الختامية الحالية
٧٩٩.٩٦	نسبة التنفيذ

#### مقررات المقاييس الختامية الحالية

المقاييس الختامية تعبر عن الكميات الفعلية التي تم تنفيذها من واقع احتياجات المشروع طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة

مهندس/ إبراهيم أشraf رفعت	مهندس/ دين المشهود روجو
مهندس/ محمود الشيخ	مدير إدارة المشروع
مهندس/ إيهاب إسماعيل عبده عيد	مدير عظام التخطيط والمتابعة
مهندس/ بدر عبد التواب بدر	رئيس الادارة المركزية لانهذسة وسلامة الطريق
مهندس/ ضياء الدين مصطفى يوسف	رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاروة
عميد/ ابو بكر احمد حسن عساف	رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية
الأستاذ/ ناصر بدرت محمد عود	مدير عظام العقود والفتاوي والمتوان

التوفيق ( هنا استاذ السيد )

مهندس/ محسن زهير

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوفيق ( هنا )

لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد متولى

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

- الملايين - منها جواز المراقبة على -  
ما يسكن إليه المحاسب الذي له ملكي وله ملكية -  
المفتاح في هذا المكان وفقاً لمدحراهم وأجهزتهم -  
اللائحة لم تفتح على أحد الجميع - بعد ما يأخذ أذليبه -  
أطعافه في ترتيب عطائه - حال توجه ل ساعاته -  
غير بطبعه آخر من الاستفادة المبالغة - والأذلة

يعتمد

التوفيق ( هنا )

لواء مهندس/ حسام الدين مدحت طفي

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري


أداة

تنفيذ شركة السلام للمقاولات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفنه	اجمالي الكميات	اجمالي
١	بالمتر المكعب اعمال رفع و نقل المخلفات من نوافذ تكسير البناء وغيرها ونقلها الى المقالب العموميه مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم والبند يشمل جميع المعدات الازمه في النقل ودفع جميع الكارتات الازمه وكل مايلزم لن فهو الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٨٨٥	٥١٤٤٨,٥	٤٥٣٥٤٩٢,٢٥
٢	بالمتر المكعب اعمال رفع و نقل المخلفات في المناطق والميادين الضيقه باستخدام المخارف (الحوافظ والجسور الخرسانيه) ونقلها الى المقالب العموميه والبند يشمل جميع المعدات الازمه والعماله في النقل ودفع جميع الكارتات الازمه وكل مايلزم لن فهو الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١١١,٥		
٣	بالمتر المكعب اعمال رفع و نقل المخلفات التي تحتوي على كل خرسانيه كبيرة باستخدام الشواكيش واللواشر ونقلها الى المقالب العموميه وسداد الرسوم والبند يشمل جميع المعدات الازمه في النقل والعماله ودفع جميع الكارتات الازمه وكل مايلزم لن فهو الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١١٦,٥		
٤	بالمتر المكعب توريد وفرض طبقه اساس مساعد (تربيه زلطبيه) من احجار الصلب المتدرجه الناتجه من ناتج المهزات والتدرج الوارد من الاشتراطات العامة والخاصه بالمشروع لاقل نسبة تحمل كاللوفرورنيا عن ٦٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس انجلوس عن ٤٤ % وفرضها وتشغيل علي طبقات باستخدام الات التسويف الحديثه بسمك ١٠ سم ورشها بالمياه بالنسبة للاصواليه للوصول لنسبة الرطوبه المطلوبه والمدك الجيد بالهارات الموصول إلى اقصى كثافه جافه (لا تقل عن ٩٥ % من الكثافه المعيديه) ولفه شمل اجرارات التجارب المعمليه ويتم تنفيذه طبقاً للتناسب والقطاعات العرضيه التمويجيه والرسومات التفصيليه المعتمده وكل مايلزم لن فهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١٦٢	٦٩	١١٢٤٧
٥	بالمتر الطولي تكسير حاجز خرسانيه عادي ونقل المخلفات للمقالب العموميه والبند شامل من مما جمعه طبقاً لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٠٠,٧٥	٨٠٨٥,١٧	٨١٤٥٨,٨٨
٦	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني من الخرسانه المسلحة بالفاير جلاس (نيوجيرسي) وجهيزن بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانه العادي سمك Fair Face ( Fair Face ) وإجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ والفنـه تشمل عمل فرشه من الخرسانه العادي سمك ٢٠ سم وعرض ٨٠ سم اسلق الحاجز وإجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتنبيـت الاشـير ويتم التنفيـذ طبقـاً لاصـول الصـناعـه وـالرسـومـاتـ التـفصـيـلـيـهـ المعـتمـدـهـ والـبـندـ بـجـمـعـهـ مشـتمـلـهـ طـبـقـاًـ لـمـواـصـفـاتـ الـهـيـنـهـ الـعـامـهـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـذـكـ وـقـتـماـ تـطـلـبـ الـهـيـنـهـ يـاـمـاـنـ مـنـقـرـقـهـ باـطـوالـ مـخـلـفـهـ النـاتـجـهـ عـنـ حـوـادـثـ وـغـيرـهـ .	م.ط	٧٥٥,٥	٦٤٦	٤٨٨٠٥٣
٧	بالمتر المأوى اعمال توريد و انشاء حاجز خرساني من الخرسانه المسلحة بالفاير جلامن (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانه Fair Face ( Fair Face ) وإجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ١٢٥٠ كجم/سم٢، والفنـه تشمل عمل فرشه من الخرسانه العادي سمك ٢٠ سم وعرض ٧٠ سم اسلق الحاجز وإجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتنبيـت الاشـير ويتم التنفيـذ طبقـاً لاصـول الصـناعـه وـالرسـومـاتـ التـفصـيـلـيـهـ المعـتمـدـهـ والـبـندـ بـجـمـعـهـ مشـتمـلـهـ طـبـقـاًـ لـمـواـصـفـاتـ الـهـيـنـهـ الـعـامـهـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـذـكـ وـقـتـماـ تـطـلـبـ الـهـيـنـهـ يـاـمـاـنـ مـنـقـرـقـهـ باـطـوالـ مـخـلـفـهـ النـاتـجـهـ عـنـ حـوـادـثـ وـغـيرـهـ .	م.ط	٦٦٥	٧٩٧١,١٧	٥٣٠٠٨٢٨,٠٥
٨	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانه العادي سmek ١ سم من ٠,٨ م ٣ م دلوبيت متدرج + ٣٠,٤ م ٣ رمله حرشه + ٢٥ كجم استنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومسقوف والرمله خاليه من الشوابن والمقطله والاملاح والمواد الغربيه والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسبه التربه الطبيعيه اسلق البلاطة للوصول إلى المناسب التصميميه مع الدملك الميكانيكي على ان تتحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن ١٧٥ كجم / سم ٢ بحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم التي تملئ بالفوم المضغوط سmek ١ سم وتنبيـت السطـحـ يـاستـخدـمـ الـهـلـيـكـوـبـرـ وـيـتمـ التـنـفـيـذـ طـبـقـاًـ لـاصـولـ الصـنـاعـهـ وـالـرسـومـاتـ التـفصـيـلـيـهـ المعـتمـدـهـ والـبـندـ بـجـمـعـهـ مشـتمـلـهـ طـبـقـاًـ لـمـواـصـفـاتـ الـهـيـنـهـ الـعـامـهـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـذـكـ وـقـتـماـ تـطـلـبـ الـهـيـنـهـ يـاـمـاـنـ مـنـقـرـقـهـ باـطـوالـ مـخـلـفـهـ النـاتـجـهـ عـنـ حـوـادـثـ وـغـيرـهـ .	٢م	١٥١	٦٢٦,١	٩٤٥٤١,١
٩	دهان سافيتون للحاجز الخرسانيه شامله اعمال تنظافه السطح قبل الدهان طبقاً لمواصفات الهينه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفنـه شاملـهـ بالـمـتـرـ المـسـطـحـ .	٢م	٦٠,٥٦	٢٩٧٧٥,١	١٨٠١٣٩٣,٥٥
١٠	بالمتر المسطح توريد ودهان الحاجز الخرسانيه بالبوبية المرووية على البارد ( الصنف رقم ١ سريع الجفاف ) باللون الأبيض والأسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفنـه تشمل التوريد والدهان وكل مايلزم لن فهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعه وتعليمات المهندس المباشر .	٢م	١٢٥	٥٣٨٠١,٦٨٥	٦٧٢٥٢١,٦٣
١١	بالمتر الطولي توريد وصب ببردوره من الخرسانه العادي بابعاد ٢٠ / ٢٠ سم مصنوعه بطريقه الاهتزاز الميكانيكي من فرشه من الخرسانه العادي سmek ١٠ سم وعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والناسب التصميميه حيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم التي تملئ بالفوم المضغوط سmek ١ سم والسعر يشمل التسويف اسلق البردورات ويتم التنفيـذـ طـبـقـاًـ لـاصـولـ الصـنـاعـهـ وـالـرسـومـاتـ التـفصـيـلـيـهـ المعـتمـدـهـ والـبـندـ بـجـمـعـهـ مشـتمـلـهـ طـبـقـاًـ لـمـواـصـفـاتـ الـهـيـنـهـ الـعـامـهـ لـلـطـرـقـ وـالـكـبـارـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ	م.ط	١٢١	٣٣٦	٤٠٦٥٦
اجمالي					

مهندس المكتب

مـهـنـدـسـ الـمـهـنـدـسـ



مذكرة للعرض على السيد  
اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

بشأن : استمرار أعمال الصيانة للمواجز الخرسانية وأعمال رفع المخلفات على  
الطريق الدائري

أولاً : الموضوع :

- بشأن طلب شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه مدة إضافية قدرها ٤ شهور ( ١٢٠ يوما )

ثانياً : الإجراءات :

- بالاحالة إلى العقد رقم ( ٩٤٢ ) بتاريخ ( ٢٠٢٢/١٢/٨ ) بقيمة العقد ( ١٩٨٢٠٠٣١ ) جنيهًا فقط لا غير تبين أنه مدة العقد ٦ أشهر حيث تنتهي في ( ٢٠٢٣/٦/٧ ) .
- ورد إلى المنطقة خطاب الشركة بطلب مد مدة المشروع لمدة ٤ شهور ( ١٢٠ ) يوماً نظراً لحاجة الطريق لاستكمال أعمال الصيانة بالإضافة إلى كثرة توقف الاعمال بسبب الزيارات والتشريفات الرسمية على الطريق و ايضاً اتمام الاعمال في مناطق مختلفة و متفرقة و التي تحتاج الى تصاريح مرورية عديدة لكل قطاع على حده .

تابع مذكرة العرض  
بشأن مشروع اعمال الصيانة للحواجز الخرسانية واعمال رفع المخلفات على الطريق الدائري

ثانياً: المطالب:

الكرم يأخذ ما ترونه مناسباً نحو التصديق على الآتي :-

- منح شركة السلام للمقاولات مدة إضافية قدرها شهرين (٦٠ يوماً) لاستكمال ونحو باقي أعمال العملية  
عالية ليصبح تاريخ نهو العملية . ٢٠٢٣/٨/٧

والامر مفوض لسيادتكم .....

التواقيع ( )  
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف  
رئيس الادارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره

٢٠٢٣/٨/٧

رأي السيد الاستاذ / مدير عام العقود والفتاوی واللوائح :

- شبابولة المراقبة لما استقر إلى إيمانكم -  
(٢٠٢٣-٢٠٢٤) ولهذه - المختصة بهذه المسألة -  
المهمة تتم - ملتصقة بالتفويض (٢٠٢٣-٢٠٢٤) -  
الاستاذ / تامر بدرت محمود  
خالد سعيد رئيس الادارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره  
وابعدت عن رئيس الادارة المطلب بـ - مع مراعاته تمايل تأثيره على الطرف الثالث -  
٢٠٢٣/٨/٧

رأي : السيد المفتش / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

التواقيع ( )  
مهندس / محسن محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي: السيد المفتش / نائب رئيس مجلس الادارة :

التواقيع ( عامل ) اوافق  
سواه مهندس / ماجد محمد عبد الحميد  
على الرأى ( الثاني ) نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد / رئيس مجلس الادارة :

التواقيع ( )  
سواه مهندس / ضياء الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رقم التقرير: A3082/2023  
التاريخ: 18/7/2023



16678

### تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - الإداره المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

المشروع : عملية ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية ورفع مخلفات على الطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

تنفيذ : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

العينات : عدد 6" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

### نتائج مقاومة الضغط


العنوان	النوع	الوحدة	القيمة	الكتل	الكتل	الكتل	الكتل	الكتل	الكتل
257	58	7.640							1
302	68	7.980							2
253	57	8.220							3
280	63	7.910							4
262	59	7.930							5
248	56	8.180							6

\* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته بتاريخ 16/7/2023

\* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.

\* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (1658-6/2018) اختبارات الخرسانة المتصلدة - الجزء السادس - تعين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.

\* تم إجراء الاختبار في حضور م/ محمد جمعه محمود (مهندس المقاول).




راجع التقرير

أعد التقرير

م. حازم التلاوى  
أ. السيد عبد القادر  
أ. محمد على

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام (QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلح للعميل.  
1/1  
<https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify>



رقم التقرير: A3077/2023  
التاريخ: 18/7/2023



16677

### تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : وزارة النقل – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري – الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

المشروع : عملية ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية ورفع مخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية


تنفيذ : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

العينات : عدد 6 مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

### نتائج مقاومة الضغط

الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم <sup>2</sup> )
1	خرسانة الطريق الدائري إجهاد (250kg/cm <sup>2</sup> )	17/6/2023	29	8.200	63	262
2						306
3						280
4						284
5						333
6						520

- \* جهزت العينات ووردت الى المعامل بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته بتاريخ 16/7/2023
- \* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعامل من العميل أو من على العينات.
- \* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (1658-6/2018) اختبارات الخرسانة المتصلة - الجزء السادس - تعين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.
- \* تم إجراء الاختبار في حضور م/ محمد جمعه محمود (مهندس المقاول).



رائع التقرير

أعد التقرير  
م. حازم التلاوى  
أ. السيد عبد القادر  
أ. محمد على

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام (QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلح للعميل.  
<https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify>

رقم التقرير: A3079/2023  
التاريخ: 18/7/2023



16675

### تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - الإدراة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

المشروع : عملية ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحواجز الخرسانية ورفع مخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

تنفيذ : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

العينات : عدد 6 مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

### نتائج مقاومة الضغط

الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	العينة	وزن العينة (كجم)	عمر الخرسانة (يوم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم <sup>2</sup> )
1	خرسانة الطريق الدائري إجهاد (250kg/cm <sup>2</sup> )	14/6/2023	32	8.380	69	306	
2							
3							
4							
5							
6							

\* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته بتاريخ 16/7/2023

\* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.

\* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (1658-6/2018) اختبارات الخرسانة المتصلدة - الجزء السادس - تعين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.

\* تم إجراء الإختبار في حضور م/ محمد جمعه محمود (مهندس المقاول).


أعد التقرير

م. حازم اللالي

أ. السيد عبد القادر

أ. محمد على

رجوع التقرير



يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام (QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلح للعميل.  
1/1  
<https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify>

رقم التقرير: A3076/2023  
التاريخ: 18/7/2023



16674

### تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره  
المشروع : عملية ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية ورفع مخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية  
تنفيذ : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)  
العينات : عدد 6" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

### نتائج مقاومة الضغط

العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
مقاومة الضغط (kg/cm <sup>2</sup> )	حمل الأنهيار (طن)	وزن العينة (كجم)	عمر الخرسانة (يوم)	تاريخ الكسر	تاريخ الصب	الكود	م
395	89	8.200					1
337	76	8.010					2
368	83	8.080	28	16/7/2023	18/6/2023	خرسانة الطريق الدائري إيجاد (250kg/cm <sup>2</sup> )	3
342	77	8.270					4
386	87	8.290					5
364	82	8.400					6

\* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته بتاريخ 16/7/2023

\* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.

\* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (1658-6/2018) اختبارات الخرسانة المتصلدة - الجزء السادس - تعين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.

\* تم اجراء الاختبار في حضور م/ محمد جمعه محمود (مهندس المقاول).

رائع التقرير


د. إبراهيم عبد الله

أعد التقرير


م. حازم التلاوي

أ. السيد عبد القادر

أ. محمد على



يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام (QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلح للعميل.  
1/1  
<https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify>



رقم التقرير: A7857/2022

التاريخ: 22/11/2022




2495

### تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - الإدارة المركزية  
للطريق الدائري ومحاوره  
المشروع : عملية ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرساني ورفع مخالفات على  
الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية  
تنفيذ : شركة السلام للمقاولات  
العينات : عدد 9" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

### نتائج مقاومة الضغط

الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم <sup>2</sup> )
1	9/10/2022	20/11/2022	42	8.200	89	خرسانة مسلحة
						الطريق الدائري
						إجهاد
2	10/10/2022	20/11/2022	41	8.090	90	(250kg/cm <sup>2</sup> )
						خرسانة مسلحة
						الطريق الدائري
3	8.050	20/11/2022	41	7.850	66	إجهاد
						(250kg/cm <sup>2</sup> )
						خرسانة مسلحة
4	10/10/2022	20/11/2022	41	7.870	56	الطريق الدائري
						إجهاد
						(250kg/cm <sup>2</sup> )
5	9/10/2022	20/11/2022	42	8.300	109	خرسانة مسلحة
						الطريق الدائري
						إجهاد
6	8.050	20/11/2022	41	306	69	(250kg/cm <sup>2</sup> )
						خرسانة مسلحة
						الطريق الدائري



يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام(QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلم للعميل.  
1/2  
<https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify>

رقم التقرير: A7857/2022

التاريخ: 22/11/2022



2495


#### نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم <sup>2</sup> )
7	خرسانة مسلحة				8.210	97	431
8	الطريق الدائري			40	7.690	56	248
9	إجهاد				8.010	101	448

\* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته بتاريخ 20/11/2022

\* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.

مدير الوحدة




راجع التقرير



أعد التقرير

م. حازم التلاوى  
أ. عماد السيد  
أ. محمد على

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام(QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلم للعميل.  
2/2  
[/https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify](https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify)



رقم التقرير: A7858/2022

التاريخ: 22/11/2022



2496

### تقرير عن نتائج مقاومة الضغط


العميل : وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - الإدراة المركزية للطريق الدائري ومحاوره  
المشروع : عملية ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية ورفع مخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية  
تنفيذ : شركة السلام للمقاولات  
العينات : عدد 9" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

### نتائج مقاومة الضغط

الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	العينة	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (kg/cm²)
1	خرسانة عادية الطريق الدائري إجهاد (200kg/cm²)	2/10/2022	284	53	235
2				64	7.940
3				61	7.800
4	خرسانة عادية الطريق الدائري إجهاد (200kg/cm²)	3/10/2022	302	68	271
5				68	302
6				50	222



يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام (QR Code) الموجود أعلى الصفحة و (Password) المسلح للعميل.  
1/2  
<https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify>



رقم التقرير: A7858/2022

التاريخ: 22/11/2022



2496

#### نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم²)
7	خرسانة عادية				7.760	83	368
8	الطريق الدائري	4/10/2022	20/11/2022	47	7.750	65	288
9	إجهاد (200kg/cm²)				7.960	63	280

\* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته بتاريخ 20/11/2022

\* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.

مدير الوحدة



راجع التقرير

أعد التقرير


م. حازم التلاوى

أ. عماد السيد

أ. محمد على



يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام QR Code (الموجود أعلى الصفحة) و Password (الملزم للعميل).  
2/2  
[/https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify](https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify)



رقم التقرير: A7859/2022

التاريخ: 22/11/2022



2494

### تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - الإدراة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

المشروع : عملية ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرساني ورفع مخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

تنفيذ : شركة السلام للمقاولات


العينات : عدد 9" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

### نتائج مقاومة الضغط

الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم <sup>2</sup> )
1	6/10/2022	20/11/2022	45	7.960	104	خرسانة مسلحة
2						الطريق الدائري
3						إجهاد (250kg/cm <sup>2</sup> )
4	7/10/2022	20/11/2022	44	8.000	91	خرسانة مسلحة
5						الطريق الدائري
6						إجهاد (250kg/cm <sup>2</sup> )
					110	404
					85	488
					102	453



يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام QR Code الموجود أعلى الصفحة و Password (Password) المسلح للعميل.  
[/https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify](https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify)



رقم التقرير: A7859/2022

التاريخ: 22/11/2022




2494

نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم²)
7	خرسانة مسلحة	8/10/2022	20/11/2022	43	8.400	72	320
8	الطريق الدائري				8.160	101	448
9	إجهاد (250kg/cm²)				7.900	71	315

\* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته بتاريخ 20/11/2022

\* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.



راجع التقرير

أعد التقرير  
م. حازم التلاوى  
أ. عماد السيد  
أ. محمد على

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام (QR Code) الموجود أعلى الصفحة و (Password) المسلح للعميل.  
2/2  
<https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify>

رقم التقرير: A7855/2022

التاريخ: 22/11/2022



2499

**العميل:** وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - الإدراة المركزية للطريق الدائري ومحاروه  
**المشروع:** عملية ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية ورفع مخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية  
**تنفيذ:** شركة السلام للمقاولات  
**العينات:** عدد 6 مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)


#### نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم²)
1	خرسانة عادية الطريق الدائري إيجاهاد (200kg/cm²)	13/10/2022	20/11/2022	38	7.710	64	284
							248
							355
4	خرسانة عادية الطريق الدائري إيجاهاد (200kg/cm²)	14/10/2022	20/11/2022	37	7.950	70	311
							391
							395


\* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته بتاريخ 20/11/2022

\* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.

مدير الوحدة



راجع التقرير



أعد التقرير

م. حازم التلاوى  
أ. عماد السيد  
أ. محمد على

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام(QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلح للعميل. 1/1

[/https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify](https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify)

## محضر التقييم الخاص بعملية

مشروع / أعمال ترميم و صيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرساني ورفع مخالفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

إشراف :- المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره .

تنفيذ :- شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه).

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٠ وبناءً على القرار الإداري رقم (٧٤٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣٠ الصادر عن السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ، وكذلك محضر الإسلام الإبتدائي بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٩ وكذلك محضر الإسلام الإبتدائي الجزائري بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ ، وبعد الإطلاع على ملفات التجارب المعمليّة الخاصة بالعملية عاليه والمعتمدة من جهاز الإشراف ، وتقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الإسلام ، تم عمل محضر التقييم للعملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

الإدارة العامة لهندسة وسلامة المرور - رئيسا

١) المهندس/ محمود حمدي محمد

الإدارة العامة لضبط الجودة - عضوا

٢) المهندس/ وليد كمال

الإدارة العامة للمعامل المركزية - عضوا

٣) المهندس/ ممتاز جمال

مندوب المنطقة المشرفة - عضوا

٤) المهندس/ إسلام أشرف

مندوب الشركة المنفذة - عضوا

٥) المهندس/ ياسر محمود

### أولاً : الخصومات على محضر الإسلام الإبتدائي :

طبقاً للفحص الظاهري الذي اجتمعت عليه اللجنة والوارد بتوصيات محضر الإسلام الإبتدائي يتم خصم مبلغ وقدره ٤٤٠٤١٤ جنيهاً من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالتالي :

• الخصم على الحاجز الخرسانية (وجه واحد) =  $٠.١ * ٠.١٧ * ٦٦٥ = ٧٩٧١.١٧$  جنيهاً

• الخصم على الحاجز الخرسانية (وجهين) =  $٠.٠٥ * ٠.٠٥ * ٧٥٥.٥ = ٦٤٦$  جنيهاً

• الخصم على دهان الحاجز الخرسانية بالبوياط المرورية على البارد(أبيض وأسود) =  $٠.٠٥ * ١٢٥ = ٦٢.٥$  جنيهاً

### ثانياً : الخصومات على الاختبارات المعملية :-

وبناءً على نتائج الاختبارات المعملية والحقليّة التي تمت على أعمال العملية عاليه تم عمل التقييم وتم حساب الخصومات المالية التي بلغت خصم مبلغ ٤١٦٣٨.٠٠ جنيهاً فقط لا غير من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيانها كالتالي :-

• الخصم على إجهاد الحاجز الخرسانية (وجه واحد) : يتم خصم مبلغ وقدره ١١٦٣٨.٠٠ جنيهاً

• الخصم على إجهاد الحاجز الخرسانية (وجهين) : لا يوجد خصم .

• نتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ والواردة من المنطقة لإنتهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسؤولية على لجنة الإسلام والتقييم .

ويكون إجمالي الخصومات بمحضر التقييم عن العملية من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو ١٨٧٣٧٩.٤٨ جنيهاً  
(مائة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثة وتسعة وسبعين جنيهاً و (٤٨/٤٠) جنيه مصرى فقط لا غير.

### التوفيقات :

٥- ماسر سعيد - ٤- سليمان - ٣- سليمان - ٢- سليمان - ١- هيثم جعفر

**تقييم عملية : ترميم و صيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية ورفع مخالفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية**

(إشراف : المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره)

(تنفيذ : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

**أعمال الحاجز الخرسانية ( ذات الوجه الواحد )**

عدد العينات التأكيدية عينة (٢)	القنة (السعر) بالجنيه	الكمية الممثلة لكل عينة	عدد العينات	الوحدة	الكمية	نوع البند
	665	380	21	م.ط	7971.17	حاجز وجه واحد

ملاحظات	الخصم (جنيه)	نسبة الحبود في % الجهد	نفقة قيمة الإجهاد ( كجم / سم ٢ )	الكمية الممثلة (م.م)	جهد الكسر ( كجم / سم ٢ )	جهد المقارنة ( كجم / سم ٢ )	النوع	م
تقرير كلية الهندسة جامعة عين شمس	0.00	0.00	0	380	282.67	250	مكعب	1
	0.00	0.00	0	380	308.5	250	مكعب	2
	0.00	0.00	0	380	270.67	250	مكعب	3
	0.00	0.00	0	380	263.34	250	مكعب	4
	0.00	0.00	0	380	310.67	250	مكعب	5
	0.00	0.00	0	380	319.67	250	مكعب	6
	0.00	0.00	0	380	347.67	250	مكعب	7
	0.00	0.00	0	380	361	250	مكعب	8
	0.00	0.00	0	380	375.67	250	مكعب	9
	0.00	0.00	0	380	413	250	مكعب	10
	0.00	0.00	0	380	448.34	250	مكعب	11
	0.00	0.00	0	380	361	250	مكعب	12
تقرير لجنة الاستلام من المعامل المركزية رقم ٢٠٢٣ لسنة ٢٨١	0.00	0.00	0	380	190	162.5	كور	13
	0.00	0.00	0	380	167	162.5	كور	14
	0.00	0.00	0	380	178	162.5	كور	15
تقرير لجنة الاستلام من المعامل المركزية رقم ٢٠٢٢ لسنة ٢٨١	647.95	1.54	2.5	127	160	162.5	كور تأكيدى	16
تقرير لجنة الاستلام من المعامل المركزية رقم ٢٠٢٣ لسنة ٢٨١	84233.33	34.15	55.5	127	107	162.5	كور	17
تقرير لجنة الاستلام من المعامل المركزية رقم ٢٠٢٢ لسنة ٢٨١	1166.31	2.77	4.5	127	158	162.5	كور تأكيدى	18
تقرير لجنة الاستلام من المعامل المركزية رقم ٢٠٢٣ لسنة ٢٨١	30290.45	12.00	19.5	380	143	162.5	كور	19
	0.00	0.00	0	380	213	162.5	كور	20
	0.00	0.00	0	380	234	162.5	كور	21
	0.00	0.00	0	380	175	162.5	كور	22
	0.00	0.00	0	380	234	162.5	كور	23
	116,338.04	اجمالي الخصم						

١٥٠ مل متر

A W

—

ج

براءة العصا

تقييم عملية : ترميم و صيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية ورفع مخلفات على الطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية.

إشراف : المنطقة الرابعة عشر - الدائرى ومحاوره

تنفيذ : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

أعمال الحاجز الخرسانية ( ذات الوجهين )

نوع البند	الكمية	الوحدة	عدد العينات	الكمية الممثلة لكل عينة	الفئة (السعر) بالجنيه
حواجز وجهين	646	م.ط	4	161.50	755.5

ملاحظات	الخصم (جنيه)	نسبة الحيدر في الجهد %	نقص قيمة الإجهاد ( كجم/سم² م.ط )	الكمية الممثلة (م.ط)	جهد الكسر ( كجم/سم² )	جهد المقارنة ( كجم/سم² )	النوع	م
تقرير كلية الهندسة جامعة عين شمس	0.00	0.00	0	161.50	366.67	250	مكعب	1
	0.00	0.00	0	161.50	364	250	مكعب	2
تقرير لجنة الاستلام رقم ٢٨١ المعامل المركزية رقم ٢٠٢٢ لسنة ٢٠٢٢	0.00	0.00	0	161.50	313	162.5	كور	3
	0.00	0.00	0	161.50	193	162.5	كور	4
	0.00		اجمالي الخصم					

١٣٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

الادارة المركزية للمعاملات المركبة

العنوان: شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل.

الميزة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

فاكس: ٠٢٢٣٦٣٠٤٩١

تلفون: ٠٢٢٨٩١٩٧٦

الهيئة العامة  
لطرق و الكباري و النقل البري


GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم: ٣٥٦ تاريخ: ٢٠٢٣ / ٩ / ٣

مشروع: الـ إسـلـامـ الـ يـنـدـاـ لـ الـ هـلـبـ / تـرـيمـ  
وـ جـيـاـ نـ وـ رـنـجـ لـ فـاـنـ اـ كـوـ اـ زـ دـخـ سـافـةـ  
وـ رـنـجـ سـفـلـاـتـ عـلـىـ اـ طـرـيـهـ الـ دـائـرـاـتـ  
لـ حـانـ سـفـنـهـ اـ سـلـكـهـ تـغـاـعـمـ هـيـوـمـيـهـ

تنفيذ: الـ إـسـلـامـ الـ يـنـدـاـ لـ الـ هـلـبـ / بـاـسـتـرـيـجـ عـادـوـ كـرـيـلـهـ



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة / المحترم /  
تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسلة بخطاب سيادتكم مع ملاحظة ان مقابل اجراء التجارب المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ٢٨٠٤٣ جنيها .  
فقط (٢٨٠٤٣) لا يضاف رأربخانة ونهاية هبتو و (٢٨٠٤٣) لا غير .  
بيان القيمة كما يلى :

المبلغ	البيان
٣٦٢	قيمة تجارب المعمل
٣٩٠	مصاريف إدارية (١٥% من قيمة التجارب )
٤١٨,٦٠	١٤% ضريبة القيمة المضافة (قيمة التجارب + المصاريف الإدارية )
٤٤٠,٨٦٠	الاجمالي

لذا يرجى من سيادتكم التبيه بخصمها من المستخلص الشهري للعملية على حساب شركة إسلام الـ يـنـدـاـ لـ الـ هـلـبـ / باـسـتـرـيـجـ عـادـوـ برقم المستخلص وتاريخه وإبلاغ الإدارة المالية بالهيئة بما تم .

وتفضلاً بقول رؤوفكم بالاحترام ...

المدير الفني للمعاملات المركبة

مهمشة /

سماحة حسين درويش

يعتمد ...

مدير عام المعاملات المركبة

دكتور مهندس /

احمد عبد اللطيف عراقى

مديرة الجودة

كيميائي / د. امل

مجدى الشحات



صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ في المناطق

معلم الخرسانة  
٣٢٦ تقرير رقم:  
بخصوص: الاستلام البدائي لعملية / ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرساني ورفع مخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية .

تقرير اختبارات معملية

بيانات إدارية:-

- القائم بحضور العينات: أعضاء لجنة الاستلام: م/ محمود حمدي م/ وليد كمال
- الجهة المشرفة : المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحواه.
- الجهة المنفذة: شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه .
- بيان العينات:- العينات ارقم (٢٦٦٧-٢٦٦٨) عدد (٢) كور خرساني ارقامها مبينة في الجدول التالي:-
- التجارب التي أجريت: تحديد جهد الكسر(٢) كور خرساني طـ٣٠٨.-
- نتائج:- نتائج جهد الكسر لعدد (٢) كور خرساني من الحاجز الخرساني:

رقم العينة	رقم الكور- النوع	الارتفاع بعد القطع سم	القطر سم	الحمل كـنيوتون	جهد الكسر للكور المكافى للمكعب (كمـ/سم٢)
١	وجه واحد كور رقم(١)	١١.٧	٩.٣	٩٨	١٦٠
٢	وجه واحد كور رقم(٢)	١٢	٩.٣	٩٦	١٥٨


التعليق و التوصيات: ١- العينات تحت مستوى الذي أحضرها .

٢- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية ويعاد إصدارة كاملة .

٣- تم القطع و المعالجة طبقاً للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية و تحديد جهد الكسر طبقاً ( طـ٣٠٨ ).

٤- يوصى بالرجوع للمواصفات الخاصة بالمشروع الخاصة بال الحاجز الخرساني وجه واحد وجهين و الى اسس التقييم للمقارنة.

إصدار التقرير: ٢٠٢٣/٩/٥



التوقيعات: مهندس المعلم: ك/ رشا الشرقاوي  
المدير الفني للمعلم: ك/ ريهام محمد  
مسئول الجودة: ك/ امل نصر الدين  
مدير الجودة: كيميانى/ مجدى الشحات  
المدير الفني للمعامل المركزية  
مهندسة / سماح حسين

يعتمد ،،،  
مدير عام المعامل المركزية  
دكتور مهندس /  
أحمد عبد الطيف عراقي

### تكليف معمل الخرسانة

رقم التقرير: ٣٢٦	تاريخ استلام العينات ٢٠٢٣/٩/٣	تاريخ اصدار التقرير: ٢٠٢٣/٩/٥
اسم العملية: - الاستلام الابتدائي لعملية / ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية ورفع مخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية .		
الجهة المشرفة: المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره.		
اسم الشركة: - شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه .		
بيانات الاختبارات	البيانات الاختبارات	قطع الكور
العدد	جهاز الشركة	قطع الكور
٢	جهاز الشركة	قطع الكور
١	خروج مهندس	
١	اعداد وكتابة التقرير المعملى	
٢٦٠٠	اجمالى التكاليف	
٣٩٠	المصاريف الادارية (%) ١٥	
٤١٨.٦٠	ضريبة القيمة المضافة (%) ١٤	
٣٤٠٨.٦٠	اجمالى	
	مهندس المعمل ساره مارس	
	مسئول المشتريون الادارية والمالية :	المدير الفنى للمعمل :
	المدير الفنى للمعامل المركزية	مدير الجودة:



الادارة المركزية للمراقبة للسبيكة داخل المركبة  
العنوان: شارع المنصر بجوار المعهد القومي للنقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
فاكس: ٠٢٢٦٣٠٤٩١ | تليفون: ٠٢٢٨٩١٩٧٦



تقرير رقم: ١٨٧ | تاريخ: ٢٠٢٣

مشروع: ~~الاستلام البدائي لعملية ترميم واصلاح ورفع كفاءة المدرسة~~

تنفيذ: ~~د/م للهندلز / بار عمر محمد رسلمه~~

٢٥٥

٨١٤ التوقيع:

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة ~~الرابعة~~ / ~~الاسمراء~~

تحية طيبة وبعد ..

تشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسلة بخطاب سعادتكم مع ملاحظة ان مقابل اجراء التجارب المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ~~٨٤٢~~ جنيها.

فقط (~~٨٤٢~~ لـ ~~٨٤٢~~ ) لا يزيد عن ~~٨٤٢~~ لـ ~~٨٤٢~~ لا غير .  
بيان القيمة كما يلى :

المبلغ	البيان
٥٥٥	قيمة تجارب المعمل
٨٨٨٧٥	مصاريف إدارية (١٥% من قيمة التجارب)
٨٨٩١٥	١٤% ضريبة القيمة المضافة (قيمة التجارب + المصاريف الإدارية)
٨٤٣١٨	الاجمالي

لذا يرجى من سعادتكم التبيه بخصمها من المستخلص الشهري للعملية على حساب شركة ~~د/م للهندلز / بار عمر محمد رسلمه~~ وابلاغنا برقم المستخلص وتاريخه وإبلاغ الإدارة المالية بالهيئة بما تم .

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام ..

مديرة الجودة

كيميائي /   
مجرى الشحات

المهندسة /

سماح حسين درويش

يعتمد ..

مدير عام المعامل المركزية

دكتور مهندس /   
احمد عبد اللطيف عراقي

٥٥٣

٥٥٣

٥٥٣

٥٥٣

٥٥٣

٥٥٣

٥٥٣

صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

عمل الخرسانة  
نوع التقرير: ٢٨١  
بيانات ادارية:  
بيان رقم: ٢٠٢٣/٨/١٠  
بيان العينات: الاستلام الابتدائي لعملية / ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرساني ورفع مخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية .

تقرير اختبارات معملية

بيانات ادارية:-

- القائم بحضور العينات: أعضاء لجنة الاستلام: م/ محمود حمدي  
م/ وليد كمال

- الجهة المشرفة: المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره.

- الجهة المنفذة: شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه .

بيان العينات: العينات ارقم (٢٢٢٣-٢٢٢٣) عدد (١١) كور خرساني ارقامها مبينة في الجدول التالي:-

التجارب التي أجريت: تحديد جهد الكسر (١١) كور خرساني طـ٣٠٨:-

النتائج: - نتائج جهد الكسر لعدد (١١) كور خرساني من الحاجز الخرساني :

رقم العينة	م	رقم الكور- النوع	الارتفاع بعد القطع سم	القطر سم	الحمل كـنيون	جهد الكسر للمكعب (كجم/سم²)
٢٢٢٣	١	وجه واحد كور رقم(١)	١٢	٩.٣	١١٥	١٩٠
٢٢٢٤	٢	وجه واحد كور رقم(٢)	١٢	٩.٣	١٠١	١٦٧
٢٢٢٥	٣	وجه واحد كور رقم(٣)	١٢	٩.٣	١٠٨	١٧٨
٢٢٢٦	٤	وجه واحد كور رقم(٤)	١٢	٩.٣	٦٥	١٠٧
٢٢٢٧	٥	وجه واحد كور رقم(٥)	١١.٥	٩.٣	٨٨	١٤٣
٢٢٢٨	٦	وجه واحد كور رقم(٦)	١١.٧	٩.٣	١٣٠	٢١٣
٢٢٢٩	٧	وجه واحد كور رقم(٧)	١٢	٩.٣	١٤٢	٢٣٤
٢٢٣٠	٨	وجه واحد كور رقم(٨)	١٢	٩.٣	١٠٦	١٧٥
٢٢٣١	٩	وجه واحد كور رقم(٩)	١٢	٩.٣	١٤٢	٢٣٤
٢٢٣٢	١٠	وجهين كور رقم(١)	١٢	٩.٣	١٩٠	٣١٣
٢٢٣٣	١١	وجهين كور رقم(٢)	١٢	٩.٣	١١٧	١٩٣

التعليق والتوصيات: ١- العينات تحت مسؤولية الذي أحضرها .

٢- لإبعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركبة وبعد إصدارة كاما .

٣- تم القطع والمعالجة طبقاً للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية وتحديد جهد الكسر طبقاً ( طـ٣٠٨ ) .

٤- يوصى بالرجوع للمواصفات الخاصة بالمشروع الخاصة بالحاجز الخرساني وجه واحد ووجهين و إلى أسس التقييم للمقارنة .

إصدار التقرير: ٢٠٢٣/٨/٢٣

التوقعات: مهندس المعمل: ك/ رشا الشرقاوي

المدير الفني للمعمل: ك/ ريهام محمد

مسئول الجودة: ك/ امل نصر الدين

مدير الجودة: كيميانى/ مجدى الشحات

كـ



مدير عام المعامل المركبة  
دكتور مهندس ابراهيم  
أحمد عبد اللطيف عراقى

نوع التقرير: ٢٠٢٣/٢٨١

صفحة ١ من ١

### تكليف معمل الخرسانة

رقم التقرير: ٢٨١

٢٠٢٣/٨/١٠

تاريخ اصدار التقرير:

٢٠٢٣/٨/٢٣

اسم العملية:- الاستلام الابتدائي لعملية / ترميم وصيانة ورفع كفاءة الحاجز الخرسانية ورفع مخلفات على الطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية .

الجهة المشرفة: المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحواه.

اسم الشركة: - شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه .

تكليف الاختبارات			بيانات الاختبارات
العدد	النوع	النوع	بيانات الاختبارات
3575	325	11	جهاز الشركة
1800	1800	1	خروج مهندس
150	150	1	اعداد وكتابة التقرير المعملى
5525			اجمالي التكاليف
828.75			المصاريف الادارية ( ١٥ % )
889.53			ضريبة القيمة المضافة ( ١٤ % )
7243.28			الاجمالي

مهندس المعمل

المدير الفني للمعمل : رami mohamed

المدير الفني للمعامل المركزية:

مدير الجودة: Hany

