

٢٠٢٣/١٠/٠١ : ساملة المدة من بدء العمل الى

عن عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور علي وصلة مدخل قتا / القصر الصحراوي الشرقي  
إشراف (المنطقة الثامنة - قتا)

٢٠٢٢/١٢٦٠) بتاريخ ٢٠٢٢/٢٣/٢٠٢٣

تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

ملاحظات	الياباني بعد الاستقطاع		استقطاع		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		جاري نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السائق اجراءة	مقدار العمل	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفئة		نوع العمل	
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه							قرش	جنيه		
- العلامات الارشادية متوفدة - البرنامح الرئيسي متوفدة - وسائل تأمين ملامة المورر متوفدة - سيارة نقل العمال غير متوفدة - الموندين والفنى متوفدون - بولصصه ثانين متوفدة - دراعى الخصومات الارهاده فى حضر الاسلام والتقييم الابدائي	٩٣٦٢٤٣٩	٢٤	٩٣٦٢٤٣٩	٢٤	٤١٠٦٣,٣٣	١٠٦٣,٣٣	٤٠٠٠	٢م	٤٨٣٨٥	٢٢٨	.					٤ طريق بليوتوكس المروريه البيضاء على الساخن (Extruder) سم ٢ .٥ م وذلك لتخفيط الطريق على أن يكون عرض الخط سم أو ٢ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٦٢١٩٩٩ رقم ٦٠٣٧ دون سفر او تغير في بة الخارج ١٠ % و المادة الرابطة ٤٠ % والمواد المالة للنسفه المتبقية على أن تكون الخطوط الجاذبية مستدورة وخط المحور متقطع ٨ - ٨ بندر دهان طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنشآت
	٦٢٤٠٠	.	٦٢٤٠٠	.	١٦٠٠	١٦٠٠	.	عدد	١٦٠٠	٣٩	.					وتركيب عربات ارضية (عجلات) من مادة الاكريليك بخياور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العنكبوت متران ١٠٠ مم ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وسطع العنكبوت متران ٦٠ سم وتحمل حمل راس (٦٦ك) دون سفر او تغير في الارتفاع والقياس وحمل اثني (اثنتي) للناشر لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشرطة عصات باروية لا يقل عن ٢١ عصمة او على شكل ١٥ مم ذات شدة [٦٦] مطابق للمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتنبيث العالقين تتحمل قوة تماشك بالارض لا كجم / سم و يتم تثبيتها طبقاً للمواصفات والرسومات التفصيلية المعتمدة ولابد بمحبع مشبكه طبقاً للمواصفات الهيئة العامة لرى و تعليمات المهندس المشرف والفتنة شاشة كل ما يلزم لنهو العمل
	٧٩٢٠٠	.	٧٩٢٠٠	.	٣٦٠	٦٠	٣٠٠	عدد	١٢٠٠	٢٢٠	.					عارات تحذيرية ارضية (سبليرون - ست) دائرة كيلو متراً باموال وليند وكل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنشآت ١٥ سم لنهو عملية التركيب باموال وليند وكل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنشآت ٧ - ٧ لا تشمل الفتنة العالى لزوم التركيب.
	٤٩٤١٧٢	.	٤٩٤١٧٢	.	٩٣٢٤	٣٢٤	٩٠٠	كجم	٣٤٠٠	٥٣	.					وتركيب قائم معندي ١٠ Ibeam للعلامة مروريه بتناظم لدى الميكانيكي والقسم مجلجن على الساخن وسمك الجلنة ٨٠ ميكرون على ٧ - ٧ م بالرسومات التفصيلية للمواصفات البيضاء ويدعها عن حرف الرصف وارتكاعها عن سطح الأرض.
	٤٠٥٠٠	.	٤٠٥٠٠	.	٦٧٥٠	٦٧٥٠	.	كجم	١٥٥٠	٦٠	.					ل تركيب بطاطاً أو اواخ معدنية صلب طرى المشغول الواح التقنية والجويط طبقاً للقواعد والمواصفات وأصول الصناعة الدوريد وتثبيل والحمامات والتركيب واستخدام الجلطة على البارد على يتم لنهو الفتنة مما جمجمة طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة ٦ - ٦ و استشاري عام المشروع والرسومات التفصيلية المعتمدة
	٣٠٠٠	.	٣٠٠٠	.	٥	٥	.	عدد	٨	٦٠٠	.					تركيب رساله علامة ظوية كابولي على أن يتم استلام الرساله من مصنع العالات بمدينة مصر والشركة مسئولة على المحافظة على ٦ - ٦ حتى التركيب.
	٤٤٨٠	.	٤٤٨٠	.	٥٦	٥٦	٣٣	٥٦	٨٠	.						خرافية لزوم الالاست فى أي نوع من انواع التربية ونزع الياء ان وجدت والفتنة شاملة س جوب الحف از لزوم ونقل ٦ - ٦ الى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المبادر.
	٣٣٦	.	٣٣٦	.	١٢	١٢	٣٣	١٢	٢٨	.						٦ - ٦ رد باترية بطيئه لنجح الحفر بشرط خلوها من المواد الضوسية والدمى الجديد للحصول على أعلى كثافة ممكنة والفتنة تشمل كل ما يلزم ٦ - ٦ اعد طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المبادر.
	٣٠٠٠	.	٣٠٠٠	.	٢٤	٢٤	٣٣	٢٤	١٢٥٠	.						٦ - ٦ توريد وحسب خرسنة عاديه لزوم الاماسفات على الاقل اجهد الحرسته عن ٢٠ كجم/سم بعده يوم من الصب على أن يكون ٦ - ٦ تم معهلاً المفرسته بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات ٦ - ٦ تدرس العشر.
	٦٠٠٠	.	٦٠٠٠	.	٣٠	٣٠	٣٣	٣٠	٢٠٠	.						٦ - ٦ توريد وحسب خرسنة مسلحة للأسلاست مع تصميم الخلطة الفرسانية على أن يكون الخلط والميكانيكي على الأقل تلت المقاومة ٦ - ٦ بقياس للحرسته المسلاعة بعد يوم من الصب بالطبقة عن ٢٥ كجم / سم مع علبة الحرسته بعد الصب طبقاً للمواصفات ٦ - ٦ نهيو العمل كامل طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتثبيل وتركيب حديد التشبيه.
	٩١٨٠٠	.	٩١٨٠٠	.	٣,٦	٣,٦	٣	طن	٤	٢٥٥٠	.					٦ - ٦ تشغيل وتركيب حديد تشبيه بجمع الأفكار والفتنة تشمل التوريد والتثبيل والتثبيط وكل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً ٦ - ٦ على الشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
	٦١٨٧	٥٠	٦١٨٧	٥٠	١١٢,٥	١١٢,٥	٣	٢م	١٣٢	٥٥	.					٦ - ٦ ح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيوتمن المركب وجين ذلك لصالح الاسلاست الفرسانية أسلبل منبوب الأرضى الطبيعية ٦ - ٦ تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المبادر.
	٧٢٠٠	.	٧٢٠٠	.	٣	٣	٣	عدد	٤	٢٤٠٠	.					٦ - ٦ تركيب علامات علية (كابولي مقى ومزدوج) على القواطع المعدة طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة والمهندس المشرف ٦ - ٦ لم المشروع والرسومات التفصيلية المعتمدة.
	١١٢٥٩٦١٤	٧٤	١١٢٥٩٦١٤	٧٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	.					٦ - ٦ الإجمالي

أقر بان الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعينة بظاهره سبق صرفها الى  
المقاول تحريرا في / ٢٠٢١ المحاسب

\*\*\*

علي الحساب  
نهيا  
مهندس / مهندس  
رومانى ارميا مالك  
منطقة قنا  
مدير عام المشروعات

يدفع الى المقاول مبلغ  
ملاحظات الفنان  
٢٠٢٣ / تحريرافي

الاعمال جشن

اقر بصحة ذلك  
المقاول

المحتوى  
الميزانية

خانہ

1

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع بخطه)

100

卷之三

بيان المنصرف من المدارلة

215

الدّين  
المُسْتَخلص  
بِهَا

الإسم: \_\_\_\_\_  
جنسه: \_\_\_\_\_  
% ضمحلن أعمال

٢٧	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠
٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١
٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢
٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣
٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤
٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥
٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦
٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧
٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨
٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩
٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠
٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١

**الكتاب**  
جملة الإسكندرية  
صقلية الميلاني المستقى

الجهودات وفترات  
المختص يسمح بالصرف

مقدمة

رئیس احتمالات

۱۰۰  
میلیون  
تومان  
هزار  
پیمانه  
نیز  
باید

بِحَمْدِهِ فِيهِ الشُّكْرُ  
الْبَلْقَى لِلْمَقْتُولِ

۱۷۰