

مستخلص جاري رقم (٢١) من تاريخ بدء الاتصال
حتى ٢٠٢٢-٠٩-٢٢

٢٠٢٢ سنة ٢٢/٢٢

عنينة : أعمال صيدقة و استكمال تشييدات مبنى الهيئة في منطقة الخامسة غرب الدلتا
الاستشارية - مطروح (المرحلة الثانية)

تتألف : شركة ايه جي آر للتشييد والتكاملات

بالتاريخ : ٢٠٢٢

التاريخ رقم : ٢٠٢٢

ملاحظات	القيمة النهائية	استقاعات	القيمة الاجمالية	الكميات			اللائحة	الكمية بالمقاييس	الوحدة	بيان الاصل	رقم البند
	بالجنيه	بالجنيه	بالجنيه	الاجمالية	الحالية	السابقة					
المهندسون متواجدين	١,٥٨٦,٣٤٠,٨٠	٠,٠٠	١,٥٨٦,٣٤٠,٨٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٢٠٠	٣,٢٠٠	٣	بالعدد	بالعدد كوريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ١٠,٦٠,٠,٠ م و لاني سفل	٦٥
الملاحظون متواجدين	٩,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب لاني مياه كامل بالمسورة و الخامسة والخامس	٦٦
الفرق متواجد	٥,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	م.ط	بالعدد الطولي كوريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢١/٨ بوصة	٦٧
٤٤٤ كيبوتر كامل بمشالته متواجد	٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	م.ط	بالعدد الطولي كوريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢١/٨ بوصة	٦٨
	٥,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	م.ط	بالعدد الطولي كوريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢١/٨ بوصة	٦٩
	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	م.ط	بالعدد الطولي كوريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢١/٨ بوصة	٧٠
	٢,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	م.ط	بالعدد كوريد وتركيب مزاريب (جرجوري) لسقف مياه الأسفل بمساحة متحركة من الزهر	٧١
	٢,١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,١٧٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٧٢
	٥,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٧٣
	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٧٤
	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٧٥
	١٣,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٨٥
	٣,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٨٦
	٢,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٨٨
	٢,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٨٩
	٦,٦٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦,٦٦٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٩١
	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٩٢
	٤,١٧٤,٠٠٠	٠,٠٠	٤,١٧٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٩٣
	٣,١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣,١٧٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٩٤
	٤,٨١٧,٥٠٠	٠,٠٠	٤,٨١٧,٥٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٩٦
	٢,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,١٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٩٧
	١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	م.ط	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	٩٩
	٢,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٩٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	١٠٠
	٨,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	١٠١
	٦,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦,١٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	١٠٢
	٩,١٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩,١٩٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	١٠٣
	١,١٦٢,٥٠٠	٠,٠٠	١,١٦٢,٥٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	١٠٤
	٢,٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٨١٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	١٠٥
	٦,١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	٦,١٠٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	١٠٦
	٢,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	١٠٧
	٢,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦	بالعدد	بالعدد كوريد وتركيب واكثير لوحة توزيع لفرع من النوع الذي يربك داخل الحائط وبه	١٠٨

مبلغ الشغل مبلغ

غير واردة بمقتضى الشروط اعتمدت من

مدير عام الشركة

م / امروعة محمد سعيد

عبد مهناس

مدير المشروع

محمد عبد العزيز

واحد على

الشركة المستفاد: ايه جي آر للتشييد والتكاملات

م احمد حسام الدين

محمد احمد



٥٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للنقل والبحري
المنطقة الخامسة

لم يتم دفع المستحقات على ضوء مستحقة المستحقات
والتي تبلغ رخصة ٥٥ جاري (٤) على المكنة
وعند المراجعة على جاري (٢) سيتم دفعها لفس المكنة