

دفتر الشروط والمواصفات للمناقصة المحددة رقم () لسنة ٢٠٢٤

عملية صيانة محطة تحصيل دهبور

ثمن دفتر الشروط

مصاريف إرساله بالبريد

عدد الصفحات التي يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسم

دفتر المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة ١٩٩٠ والكود المصري
يعتبر متماً لهذا الدفتر مع مراعاة التعديلات الواردة به

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات التوقيع () مهندس / محمد صابر الباجوري	رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شئون الهيئة التوقيع () مهندس / خالد محمد صبري
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق التوقيع () المهندس / محسن محمد زهران	- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية التوقيع () عميد / أبو بكر أحمد عساف

ملحوظة : ١- على الشركة التوقيع والختم على كل صفحة من الصفحات .



موضوع العطاء

عملية صيانة محطة تحصيل دهشور

ويشمل العطاء:

مقايضة صيانة أعمال التيار الخفيف وبرنامج التحصيل والاشتراكات لبوابة دهشور

ملحوظة

- في حالة استعانة المقاول الرئيسي بمقاولي أعمال متخصصة بالباطن يجب تقديم شهادات الخبرة اللازمة وأخذ موافقة الهيئة قبل التعاقد مع مقاولي الباطن ويكون المقاول مسئول مسؤولية كاملة أمام الهيئة عن الأعمال المنفذة بمعرفتهم ومسئولا عن تسليم الأعمال لمهندسي الهيئة المشرفين.
- الكميات الواردة بقائمة الكميات تقريبية قابلة للزيادة أو النقص في حدود ٢٥٪ وتتم المحاسبة وفقا لما يتم تنفيذه بالطبيعة باعتماد المهندس المشرف.
- على المقاول تقديم تحليل أسعار لكل بند من بنود العملية بالمظروف المالي.
- على الشركة المنفذة استخراج التصاريح اللازمة بمعرفتها وعلى حسابها قبل البدء في التنفيذ.
- يتم التنفيذ طبقاً لتوصيات الهيئة الذي تم التعاقد معه بواسطة الهيئة وفي حال وجود بنود ليست ضمن نطاق الأعمال يتم إضافة الأعمال طبقاً للكراسة ودفتر الشروط والمواصفات وقائمة الكميات على ان يتحمل المقاول أتعاب هذه البنود الإضافية.
- يتم عمل جميع الرسومات الخاصة بالأعمال الخاصة بالمشروع عن طريق المقاول ويتم مراجعتها عن طريق الهيئة واعتمادها.

ويتم التنفيذ طبقاً للآتي:

- ١- الشروط الخصوصية (هذا الدفتر).
- ٢- تعليمات وتوصيات الإدارة العامة للمعلومات.
- ٣- الكود المصري (الإصدار الأخير).
- ٤- القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

٢٠١٨



الشروط الخصوصية

البند الأول: الغرض من الشروط الخصوصية

الغرض من الشروط الخصوصية هو تكملة أو تعديل المواصفات القياسية والشروط الخصوصية وقائمة تكمل بعضها البعض وتؤلف معاً شروط الأثمان والمواصفات القياسية والصادرة في سنة ١٩٩٠ ومواصفات المناقصة الخاصة بهذه العملية بما لا يتعارض مع القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

البند الثاني: معاينة الموقع

يقر المقاول انه قبل تقديم عطاءه وتحديد أسعاره قد اجري التحريات اللازمة وتحت مسؤوليته للحصول على أية معلومات إضافية أو أية معلومات أخرى في سبيل التحقق من طبيعة التزاماته ومداهما وانه قد وضع أسعاره بناء على ذلك ويعتبر انه قد قام بكل ذلك بمجرد تقديمه للعطاء وكذا يكون المقاول مسؤولاً وحده عن مواجهة الصعوبات التي تصادفه مهما كان نوعها سواء كانت منظورة أو غير منظورة وليس له الحق في المطالبة بأسعار أزيد مما هو مدون بعطاءه أو أية مبالغ إضافية أو تعويض نظير الصعوبات التي تطرأ أو الظروف التي لم تكن منتظرة أو بسبب تكبد مصاريف زائدة أو خسارة أو تأخير يمكن أن ينشأ من عدم التحقق من التزاماته أو بسبب أي خطأ أو سهو مهما كان نوعه في مستندات العقد أو في معلومات أخرى معطاة للمقاول وتعتبر الأسعار المعطاة منه شاملة ومغطية لكل هذه المخاطر والمسئوليات والالتزامات وفي حالة وجود أي مرافق أو عوائق (مواسير أو خطوط مياه أو غاز أو صرف أو كهرباء ..الخ) تسبب عرقلة التنفيذ ولا يمكن تفاديها يلتزم المقاول بالقيام بتحويل هذه المرافق أو تفاديها وسوف يتم محاسبة المقاول على هذه الأعمال طبقاً لما هو منفذ بالطبيعة طبقاً للمقاسات والمواصفات الخاصة بهذه الأعمال للجهات المعنية.

البند الثالث: مدة العملية

اعمال الصيانة لمدة ١٢ شهر من تاريخ استلام الموقع بالمحطة

البند الرابع

- التجهيزات

تجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ الصيانة بمستوى هندسي وفني طبقاً للتعاقد وبما يكفل عدم وجود اعطال

البند الخامس: التأمين المؤقت

يطبق ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

البند السادس: فئات العقد

- الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقائمة الأثمان تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أياً كان نوعها التي يتكبدها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطي جميع المصروفات التي تلزم تنفيذ الصيانة وجميع أجزائها المختلفة بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة وأجور العمال وغيرها من الرسوم الأخرى.

البند السابع: المحافظة على سلامة العاملين بالموقع

المقاول مسئول عن إتباع كافة إجراءات السلامة للعاملين بالموقع وعليه يجب إتباع تعليمات الأمن الصناعي بالموقع.

البند الثامن: السرية وإفشاء المعلومات

يلتزم المقاول بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق تتعلق بالمشروع سواء كانت تحريرية أو شفوية أو استغلالها أو الإفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه من أسرار وتعاملات أو شئون تخص الجهة الحكومية، كما لا يجوز نشر أي معلومة عبر كافة وسائل الإعلام إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة متمثلة في الإدارة العامة للمعلومات مسبقاً.

البند التاسع: السرية وإفشاء المعلومات

أولاً: تعود ملكية أي بيانات أو رسومات أو وثائق تتعلق بالمشروع للهيئة ويجب علي المقاول إتلاف تلك الوثائق وجميع نسخها عند طلب الهيئة لذلك.

ثانياً: حقوق الطبع والنشر لأي بيانات أو رسومات أو وثائق تتعلق بالمشروع تخص الهيئة العامة للطرق والكباري، وعلى ذلك لا يجوز نسخ هذه الوثائق والمواد كلياً أو جزئياً أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إتاحتها لأي طرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة متمثلة في الإدارة العامة للمعلومات.






مقاييس

الهيئة العامة للطرق والكباري

مقاييس صيانة أعمال التيار الخفيف وبرامج التحصيل والإشتراكات لمحطة تحصيل رسوم دهشور

مقاييس صيانة أعمال التيار الخفيف وبرامج التحصيل والإشتراكات لمحطة تحصيل رسوم دهشور				
الشروط العامة				
١	قيام الهيئة بتوفير مصدر ثابت للإنترنت أو الاتصال VPN للقيام بأعمال الإصلاح السريعة من قبل المتخصصين بالشركة			
٢	من حق المالك قبول أو رفض جزء من العرض أو العرض كلياً بدون إبداء الأسباب .			
٣	يتم اعتماد عينات جميع البنود قبل التوريد وطبقاً للمواصفات التي تقرها الهيئة			
٤	يتم محاسبة المقاول على الكميات المنفذة على الطبيعة بما لا يخالف شروط التعاقد .			
٥	يتم تدوين ما تم عمله أثناء التواجد بالمحطة بواسطة متخصص النظم بدفتر أحوال الصيانة والتوقيع بساعة الحضور والانصراف مع عمل تقرير للهيئة بما تم إنجازه من أعمال في الزيارة.			
٦	الشركة مسؤولة عن تنفيذ أعمال الصيانة لمحطات تحصيل رسوم دهشور والقيوم والمنيا.			
٧	في حالة حدوث عطل بالمحطة يتم دفع متخصص لمعاينة العطل خلال ٤٨ ساعة من وقت حدوث العطل وعمل تقرير بالعطل ومقاييسه لأعمال المطلوبة للإصلاح وفي حالة عدم الاستجابة في حدوث أي عطل لمدة ٤٨ ساعة يتم خصم ١٠٠٠ عن كل يوم تأخير (عدا أيام الاجازات)			
٨	تقدم الشركة بيان بأرقام الهواتف المسؤولة لتتلقى بيانات الاعطال.			
٩	يبدأ التعاقد اعتباراً من تاريخ استلام الموقع والمدة سنة ويجوز للمالك فسخ التعاقد في حال إخلال الشركة بالتزامها الفني في الصيانة وكثرة الأعطال.			
١٠	من حق المالك طلب تغيير متخصص النظم القائم بالزيارات للمحطات في حالة مخالفة التعليمات والإجراءات المعملة للشركة.			
الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	المبلغ
١	تواجد متخصص في نظم المعلومات في بوابة دهشور أو القيوام (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوى الأول من أعمال الصيانة والقيام بالأعمال الآتية: - مراجعة عمل برامج التحصيل والإشتراكات على أجهزة التحصيل وجهاز بكفاءة. - التأكد من من عملية الاحتفاظ بالصور ومراجعة عمل الأقراص الصلبة. - سحب الطابعات العاطلة وإرسالها إلى الصيانة. - التأكد من عمل نسخة إحتياطية من قواعد البيانات. - متابعة نشاط DC و EDC و التأكد من صلاحيته للعمل و التأكد من التزامن المستمر بينهما. - مراجعة سلامة أجهزة التحصيل. - مراجعة السيرفر الرئيسي والتأكد من عمله بكفاءة. - مراجعة الرالك والسويتشات والبثث باتل والتأكد من عملها بكفاءة. - جميع الأعمال السابقة لا تشمل توزيع وتوزيع قطع الغيار وتكون مسؤولية المهندس المتخصصة عمل تقرير ورفعها إلى جهاز الإشراف لتحديد الإجراء المطلوب تنفيذ بالإصلاح أو الاستبدال. - عمل معاينة ظاهرية وعمل تقرير مبني عن أي عطل في (فراخ فتح وغلق الحارات - UPS - Stabilizer - منظومة الكاميرات - الموالد الكهربائي - شاشات الحارات - قارئ الملصق التعريفي) وتسجيله في محضر المعاينة لحين دفع شركة متخصصة لمعاينة العطل وعمل المقاييس اللازمة للإصلاح.	عدد	٤٨	٩٠٠٠
٢	تواجد مهندس من الشركة المتخصصة في صيانة أجهزة (فراخ فتح وغلق الحارات أو UPS أو Stabilizer أو منظومة الكاميرات أو الموالد الكهربائي أو شاشات الحارات أو قارئ الملصق التعريفي) في بوابة دهشور أو القيوام (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوى الأول من أعمال الصيانة ومراجعة عمل الجهاز العاطل للتأكد من عمله بكفاءة وتحديد العطل (إن وجد) وعمل تقرير ومتابعة بأعمال الإصلاح المطلوبة.	عدد	٢٠	٩٥٠٠
٣	تواجد متخصص في نظم المعلومات في بوابة المنيا (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوى الأول من أعمال الصيانة والقيام بالأعمال الآتية: - مراجعة عمل برامج التحصيل والإشتراكات على أجهزة التحصيل وجهاز بكفاءة. - التأكد من من عملية الاحتفاظ بالصور ومراجعة عمل الأقراص الصلبة. - سحب الطابعات العاطلة وإرسالها إلى الصيانة. - التأكد من عمل نسخة إحتياطية من قواعد البيانات. - متابعة نشاط DC و EDC و التأكد من صلاحيته للعمل و التأكد من التزامن المستمر بينهما. - مراجعة سلامة أجهزة التحصيل. - مراجعة السيرفر الرئيسي والتأكد من عمله بكفاءة. - مراجعة الرالك والسويتشات والبثث باتل والتأكد من عملها بكفاءة. - جميع الأعمال السابقة لا تشمل توزيع وتوريد وتركيب قطع الغيار وتكون مسؤولية المهندس المتخصصة عمل تقرير ورفعها إلى جهاز الإشراف لتحديد الإجراء المطلوب تنفيذ بالإصلاح أو الاستبدال. - عمل معاينة ظاهرية وعمل تقرير مبني عن أي عطل في (فراخ فتح وغلق الحارات - UPS - Stabilizer - منظومة الكاميرات - الموالد الكهربائي - شاشات الحارات - قارئ الملصق التعريفي) وتسجيله في محضر المعاينة لحين دفع شركة متخصصة لمعاينة العطل وعمل المقاييس اللازمة للإصلاح.	عدد	١٢	١٥٥٠٠






وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مقاييس صيانة أعمال التيار الخفيف وبرنامح التحصيل والإشتراكات لمحطة تحصيل رسوم دهشور

مقاييس صيانة أعمال التيار الخفيف وبرنامح التحصيل والإشتراكات لمحطة تحصيل رسوم دهشور				
الكمية	القيمة	الوحدة	الوصف	الترتيب
١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠	١٠	عدد	٤
تواجد مهندس من الشركة المتخصصة في صيانة أجهزة (ذراع فتح وغلق الحارات أو UPS أو Stabilizer أو منظومة الكاميرات أو المولد الكهربائي أو شاشات الحارات أو قارئ الملصق التعريفي) في بوابة المعنيا (بناءً على طلب مدير إدارة الصيانة في إدارة الطرق السريعة) قادر على تنفيذ مهام صيانة المستوى الأول من أعمال الصيانة ومراجعة الجهاز العاطل للتأكد من عمله بكفاءة وتحديد العطل (إن وجد) وعمل تقرير ومقاييس بأصل الإصلاح المطلوبة.				
٢٨٠٠٠٠	٧٠٠٠	٤٠	عدد	٥
بالعدد توريد رأس الطابعة (head printer) خاص بالطابعات والسعر يشمل الفك والتركيب والتشغيل والاختبار.				
١٣٠٠٠٠	٦٥٠٠	٢٠	عدد	٦
بالعدد توريد الـ Cutter الخاصة بالطابعة				
٣٤٥٠٠	٢٣٠٠	١٥	عدد	٧
بالعدد توريد الجسم البلاستيك الخاص بالطابعة والسعر يشمل الفك والتركيب والتشغيل والاختبار.				
١١٠٠٠	٥٥٠	٢٠	عدد	٨
توريد وتركيب كابل شاشة HDMI				
٥٥٠٠	١٠	١٠	عدد	٨
توريد وتركيب converter كابل شاشة				
٢٠٣٠٠٠	٥٨٠٠	٣٥	عدد	٩
توريد وتركيب وحدة التحكم في فتح البوابة (Relay).				
٢٨٠٠٠	٥٦٠٠	٥	عدد	١٠
بالعدد توريد البكرة الكاوتش الخاصة بالطابعة				
٨٢٥٠٠	٥٥٠٠	١٥	عدد	١١
بالعدد إصلاح مصدر التيار الخاص بماكينه فتح وغلق الحارة والبند يشمل الفك والكشف على مكونات مصدر التيار واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.				
٤٨٠٠٠	٣٠٠٠	١٦	عدد	١٢
بالعدد إصلاح مصدر التيار الخاص بقارئ الملصق التعريفي والبند يشمل الفك والكشف على مكونات مصدر التيار واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.				
٨٥٠٠٠	١٧٠٠٠	٥	عدد	١٣
بالعدد إصلاح لوحة التحكم الخاصة بماكينه فتح وغلق الحارة والبند يشمل الفك والكشف على مكونات اللوحة واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.				
١٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠	١٠	عدد	١٤
بالعدد إصلاح قارئ الملصق التعريفي والبند يشمل الفك والكشف على قارئ الملصق واستبدال قطع الغيار التالفة وإعادة التركيب والتشغيل والاختبار.				
١٥٠٠٠٠	٦٠٠٠	٢٥	عدد	١٥
بالعدد إصلاح الماسورة الألومنيوم طول ٣ متر الخاص بماكينه فتح وغلق الحارة والسعر يشمل الفك واللحام والدهان وإعادة التركيب.				
٤٦٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢	عدد	١٦
بالعدد توريد وتركيب ماسورة الألومنيوم طول ٣ متر الخاصة بماكينه فتح وغلق الحارة والسعر يشمل فك الماسورة القديمة وتصنيع ماسورة جديدة تصنيع محلي والدهان وإعادة التركيب.				
٦٢٥٠٠	١٢٥٠٠	٥	عدد	١٧
بالمقطوعة استبدال اللولب الخاصة بذراع التحكم في فتح وغلق الحارات والسعر يشمل شق الخرسانة بالصاروخ وإزالة بقايا اللولب القديمة التالفة وتوريد وتركيب ٤ دوائر من سلك السويدي ١,٥ مم وإعادة التركيب بماكينه الذراع القديمة وطبقة سيلكون لتقليل فوق السلك الجديد وإعادة برمجة لوحة التحكم.				
١٦٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٢	مقط	١٨
بالمقطوعة توريد وعمل تعديل في برامح التحصيل والإشتراكات والسعر يشمل توزيع النسخة الجديدة بعد التعديل على جميع أجهزة التحصيل في محطات (المعنيا - دهشور - الفيوم) مع كافة ما يلزم لنهيو العمل على الوجه الأكمل طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف.				
٩٢٠٠٠	١١٥٠٠	٨	عدد	١٩
بالعدد توريد طابعة الخاصة بليصال السداد ماركه ايبسون أو ما يمثليها.				
١١٠٠٠٠	٥٥٠٠٠	٢	عدد	٢٠
بالعدد توريد وتركيب مصدر التيار الخاص بماكينه فتح وغلق الحارة والبند التركيب والتشغيل والاختبار.				
إجمالي أعمال المقاييس				



بيان الشروط الخصوصية

تنفيذ صيانة محطات التحصيل دهشور

لا يوجد

