

## مراجعة بونات توريد

### جارى (2) قطاع ( ج ) عقد 195

انة في يوم الاحد الموافق 2023/10/08 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :


- |                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1- المهندس / رشاد مرسى               | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)         |
| 2- المهندس / احمد السعيد             | مدير الجودة - مكتب استشاري د/خالد قنديل (الاستشاري)   |
| 3- المهندس / أحمد نجاح               | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)         |
| 4- المهندس / عبد الله جاسر.          | مهندس المدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)              |
| 5- المهندس / المعتصم بالله السيد حسن | عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد تربة زلطية , رمل الموردة من محجر السيوي لاعمال الردم بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من تاريخ 2023/07/13 وحتى تاريخ 2023/7/14 كانت الكمية الموردة هي ( 2634.5 م3 ) فقط (الفان وستمانه واربعه وثلاثون ونصف متر مكعب لاغير)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

❖ وعلي هذا وقع الجميع :

م/ المعتصم بالله السيد حسن -  عن شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات (المقاول)

م/ عبد الله جاسر.  مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م/ أحمد نجاح  مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

م / احمد السعيد  مدير الجودة - مكتب استشاري د/خالد قنديل (الاستشاري)

م/ رشاد مرسى  مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد " " " " " "

مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دقيقة

